

Case Study-16

रेलवे डीजल इंस्टालेशन (RDI) में रोड टैंकर से सप्लाई किए जा रहे HSD Oil के चोरी (Pilferage) का मामला

**पंकज कुमार श्रीवास्तव
मुसतानि /यांत्रिक**

भारतीय रेलवे में RDI/RCD में HSD Oil की सप्लाई IOCL /BPCL कम्पनी द्वारा रोड टैंकर एवं टैंक वैगन के माध्यम से किया जाता है ,जिसका भण्डारण RDI के स्टोरेज टैंको में किया जाता है । इस HSD Oil का प्रयोग डीजल लोकोमोटिव में किया जाता है, तथा RDI का रख - रखाव RDI प्रभारी द्वारा किया जाता है ।

पूर्वोक्त रेलवे के एक RDI में IOCL द्वारा रोड टैंकर से सप्लाई किए जा रहे HSD Oil के Accountal एवं रोड टैंकर की सतर्कता जाँच की गयी थी । एक रोड टैंकर की क्षमता 20 KL की होती है ,इसके ऊपरी भाग में चार चैम्बर 05-05 KL के होते हैं । इन्ही चैम्बर के Dip line के अंदर Dip rod / Dip tape डालकर HSD Oil के मात्रा की जाँच की जाती है । चारो चैम्बर को लॉकिंग डिवाइस द्वारा लॉक करके प्रॉपर सील किया जाना चाहिए। जाँच में पाया गया कि चारो चैम्बर को लॉकिंग डिवाइस द्वारा लॉक किया गया था , परन्तु प्रॉपर सील नहीं था । रोड टैंकर में Invoice के अनुसार HSD oil की मात्रा का Dip Reading के समय प्रत्येक चारो चैम्बर में पूरी मात्रा मिल रही थी, परन्तु Oil chambers की गहनता से जाँच करने पर रोड टैंकर के चैम्बर के Dip line के अंदर एक इंच डाया का अलग से डमी पाइप डाला हुआ पाया गया। उक्त डमी पाइप के सम्बन्ध में रोड टैंकर के चालक से कड़ाई से पूछने पर बताया गया कि मेरे तथा IOCL के कर्मचारियों की मिलीभगत से डीजल की चोरी के लिए यह डमी पाइप डाला गया था । डमी पाइप को हटाने के उपरांत पुनःचैम्बर में HSD oil की माप लेने पर कुल 2670 लीटर HSD oil कम पाया गया। RDI प्रभारी द्वारा उक्त HSD oil की कमी को गम्भीरता से न लेकर लेजर में कमी को वास्तविक मात्रा से काफी कम मात्रा में दर्शाया गया । जिससे लगभग 90,000/- रुपये का रेल राजस्व की क्षति पहुंचाया गया। RDI प्रभारी द्वारा इस तरह की कमियों को विगत माह में कभी भी सज़ान में नहीं लिया गया ,तथा कमी को रिकॉर्ड न करने से रेल राजस्व की काफी क्षति हुई ।

उपरोक्त कमियाँ /अनियमितताएँ RDI प्रभारी के अपने ड्यूटी के प्रति घोर लापरवाही एवं दूषित मंशा को दर्शाता है ,जिसके लिए RDI प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गई । सतर्कता जांच में पाई गई अनियमितताओं में सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु System Improvement Suggest किया गया ।
