

1994-95 से 2013-14 की अवधि के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की स्थिति
Position of consequential Train Accidents during the period from 1994-95 to 2013-14

1994-95

क्रमांक Sl. No.	दुर्घटना की तिथि, समय एवं मंडल Date of accident, Time & Div.	संक्षिप्त विवरण Brief Particulars	स्टेशनों के बीच At/betn. Stns.	कारण Cause	उत्तरदायी कर्मचारी Staff Responsible	दंड Punishment	राज्य State	हताहत Casualty			क्षति की लागत Cost of damage	कोटि Category	जांच Enquiry
								K	G	M			
1	01.04.94, 03.40 hrs. BSB/BG	अप बॉक्स ई. मालगाड़ी का अवपथन Derailement of UP BOX Empty Goods.	बेल्थारा रोड स्टेशन पर At Belthara Road stn.	बेल्डयुक्त ट्रॉली फ्रेम का टूटना Breakage of welded trolley frame.	1. समाधि विभाग/मुगलसराय, पूर्व रेलवे C&W Deptt./Mughal Sarai/E.Rlv. 2. मू.गाड़ी परीक्षक/मऊ CTXR/Mau 3. लोको फोरमैन/मऊ LF/Mau		उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	11500/-	अवपथन Derailement	जेओजेई JOJE
2	19.04.94, 21.40 hrs. LJN/MG	अप बीसी विशेष मालगाड़ी की 175 अप से टक्कर Collision of UP BC Spl.Goods with 175 Up.	निशानगरा-बिछिया Nishangara-Bicchia	175 अप पैसेंजर के गाई द्वारा बिछिया स्टेशन पर गाड़ी के पूरी तरह से आगमन को सुनिश्चित किए बिना आगमन प्रमाणपत्र दिया जाना Complete arrival certificate given by Guard of 175 Up Pass. Without ensuring complete arrival of the train at Bicchia.	(P)-1. गाई/175 अप Guard/175 Up. (P)-2. प्रधान गाड़ी परीक्षक/गोण्डा HTXR/Gonda (S)- Driver/175 Up. (S)- फायरमैन/175 अप Fireman/175 Up (S)- सस्टेमा/बिछिया ASM/Bicchia (S)- एससी/लखनऊ SC/LJN	अनिवार्य सेवानिवृत्ति Compulsory Retirement. 3 माह डब्ल्यूआईटी WIT 3 months 6 माह डब्ल्यूआईटी WIT 6 months 2 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT 2 years 1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year 1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year	उत्तर प्रदेश UP	-	2	5	94500/-	टक्कर Collision	सीआरएस CRS
3	28.05.94, 17.20 hrs. LJN/BG	रक्षित समपार सं 269सी पर गाड़ी संख्या 5063अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 5063 Up at Manned L-Xing No.269/C.	गोण्डा कचहरी-मैजापुर Gonda Kachery-Maijapur	ट्रैक्टर चालक का पैडलाक चेन को तोड़कर समपार बंद की स्थिति में रेलवे ट्रैक पर चले जाना Entering on Railway Track by Tractor Driver by breaking Pad Lock link chain of L-Xing Gate in closed condition & subsequently getting the T/E.	कोई रेलवे कर्मचारी जिम्मेदार नहीं No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	27	6	4	13000/-	मानवरहित समपार UMLC	सीआरएस CRS
4	08.06.94, 09.50 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.194सी पर गाड़ी संख्या 5309 अप के साथ बैलगाड़ी की टक्कर Dashing of Bulluck Cort with 5309 Up at UML-Xing Gate No.194/C.	पिलीभीत-माला Pilibhit-Mala	कार्ट चालक की लापरवाही Negligent driving by Cart Driver.	कोई रेलवे कर्मचारी जिम्मेदार नहीं No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	4	-	1	-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
5	10.07.94, 20.10 hrs. BSB/MG	242डाउन का अवपथन Derailement of 242 Dn.	श्यामकोड़िया At Shamkauria	ट्रैक की खराबी Track Defect.	मुख्य रेल पथ निरीक्षक CPWI	1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	5440/-	अवपथन Derailement	एसओजेई SOJE
6	16.07.94, 17.45 hrs. LJN/MG	अनारक्षित समपार सं 7सी पर गाड़ी संख्या 178डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 178 Dn at UML-Xing No.7/C.	नेपालगंज रोड-नानपारा Nepalganj Road-Nanpara	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी जिम्मेदार नहीं No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	1	3	-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
7	18.08.94, 12.55 hrs. IZN/MG	103अप का अवपथन Derailement of 103 Up.	कासगंज स्टेशन At Kasganj stn.	गेज फैलना Spread of Gauge.	रेल पथ निरीक्षक PW/III गैंगमेट Gangmate	सेवा से निष्कासन Removed from service. 3 साल के लिए वेतन रुपये 1125 से रु 950 में अवनति Pay reduced from Rs.1125-950/- for 3 years.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	5000/-	अवपथन Derailement	एसओजेई SOJE
8	16.09.94, 15.29 hrs. BSB/BG	9165 डाउन का अवपथन Derailement of 9165 Dn.	दुरौंधा-चैनवा Duraunha-Chainwa	सेबोटेंज Sabotage	कोई रेलवे कर्मचारी जिम्मेदार नहीं No Rly. staff held responsible.	-	बिहार Bihar	-	-	-	85100/-	अवपथन Derailement	एसएजेई SAJE
9	17.09.94, 05.03 hrs. LJN/BG	1015 डाउन के साथमिलिटरी स्पेशल के इंजन 16356 की टक्कर Collision of 1015 Dn with TE of 16356 of Military special.	गोण्डा स्टेशन पर At Gonda stn.	चालक 1015 के द्वारा डाउन होम सिग्नल खतर के संकेत पर ओवरशूट करना Over shooting of DN Home Signals in 'ON' position by driver of 1015 Dn.	लोको पायलटDriver डीजल सहायक Diesel Assistant सस्टेमा/पश्चिम केबिन ASM/West Cabin उप स्टेशन अधीक्षक/बाहरी Dy.SS/Out door	सेवा से निष्कासन Removed from service. सेवा से निष्कासन Removed from service. 18माह डब्ल्यूआईटी WIT 18 months 2 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT 2 years.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	4	98460/-	टक्कर Collision	जेएजेई JAJE
10	19.09.94, 15.15 hrs. IZN/BG	मिक्सड सवारी गाड़ी 4RK का अवपथन Derailement of 4 RK Mixed Passenger train.	बिलासपुर रोड-चमरुआ Bilaspur-Chamarua	ओवरस्पीड के कारण रेल का टूटना तथा वैगन में खराबी Rail Breakage high speed and wagon defect.	रेल पथ निरीक्षक/कन्स्ट्रक्शन PWI/CON	मरेप द्वारा जिम्मेदारी पर सहमति नहीं दी गयी Responsibility not accepted by DRM.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	69800/-	अवपथन Derailement	एसओजेई SOJE

					चालक Driver	2 साल के लिए मालगाड़ी चालक के पद पर रिवर्ट करना Reverted as Goods train driver for 2 years.								
					टीएक्सआर TXR	-								
11	21.10.94, 06.25 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.37सी पर गाड़ी संख्या 5004अप के साथ ट्रक की टक्कर Dashing of truck with 5004 Up at UML-Xing No.37/C.	अहिमनपुर-ग्यानपुर Ahimanpur-Gyanpur	ट्रक चालक की लापरवाही Negligent driving by the truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी जिम्मेदार नहीं No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	1	-	-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE	
12	11.11.94, 09.25 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.10सी पर गाड़ी संख्या 508 डाउन के साथ ट्रक की टक्कर Dashing of truck with 508 Dn at UMLX-ing No.10/C.	हरदत्तपुर At Hardatpur stn.	ट्रक चालक की लापरवाही Negligent driving by the truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी जिम्मेदार नहीं No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	-	-	507/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE	
13	12.12.94, 15.35 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.107सी पर गाड़ी संख्या 2553अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 2553 Up at UMLXing No.107/C.	मैरवा-बनकटा Mainwa-Bankata	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी जिम्मेदार नहीं No Rly. staff held responsible.	-	बिहार Bihar	1	-	1	2000/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE	

14	12.01.95, 02.56 hrs. BSB/MG	239अप का अवपथन Derailment of 239 Up.	अमलोरी सरसर-हथुआ Amlorisarsar-Hathuwa	रेल का टूटना Breakage of rail.	रेल पथ निरीक्षक PWI	-	बिहार Bihar	-	-	-	30180/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
15	22.01.95, 05.10 hrs. LJN/MG	187अप का अवपथन Derailment of 187 Up.	जानसारी- तुलसीपुर Gainsari- Tulsipur	दायी तरफ के रेल का टूटना Fracture of right hand side rail.	रेल पथ निरीक्षक/यूएसएफडी PWI/USFD रेल पथ निरीक्षक/बलरामपुर PWI/Balrampur रेल पथ निरीक्षक/जीआईआर PWI/GIR	माफी Exonerated. 2 वर्षे डब्ल्यूआईटी WIT 2 years. एक साल के लिए अंतिम पीटीओ पर रोक Last PTO stopped for one year. एक साल के लिए अंतिम पीटीओ पर रोक Last PTO stopped for one year.	उत्तर प्रदेश UP	3	16	99	686676/-	अवपथन Derailment	सीआरएस CRS
16	26.02.95, 14.45 hrs. BSB/BG	डाउन आरएमसी का अवपथन Derailment of DN RMC Special.	वाराणसी सीटी At Varanasi City stn.	गाड़ी चालक द्वारा सिग्नल का अनुपालन न करना Disregard of signal by train driver.	चालक Driver डीजल सहायक Diesel Assistant गार्ड Guard	अस्थायी रूप से 2 साल के लिए वेतनमान रुपये 1350- 1800 के निचले वेतन पर Pay reduced for 2 years temporarily at bottom in scale 1350-1800. सेवा से रिमूवल Removed from service. 2 वर्षे डब्ल्यूआईटी WIT 2 years.	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
17	05.03.95, 08.15 hrs. LJN/MG	अनारक्षित सम्पार सं.41सी पर गाड़ी संख्या 5327 अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 5327 Up at UMLXing No.41/C.	सिधौली-अटरिया Sidhauili-Ataria	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी जिम्मेदार नहीं No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	1	-	200/-	मानवरहित सम्पार UMLC	एसओजेई SOJE
18	23.03.95, 14.40 hrs. IZN/MG	डाउन मेला स्पेशल का अवपथन Derailment of DN Mela Special.	नूरिया हुसैनपुर-पीलीभीत Neuria Husenpur-Pilibhit	ट्रेक की खराबी Track Defect.	रेल पथ निरीक्षक-III PWI-III	वेतनमान 1400-2300 में वेतन में अवनति Pay reduced in scale 1400- 2300	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	25500/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE

1995-96

1	03.05.95, 15.35 hrs. LJN/BG	5063 अप का अवपथन Derailment of 5063 Up.	गोविंदनगर At Govindnagar stn.	बिना डिस्कनेक्शन मेंमों के सिग्नलिंग विभाग के कर्मचारी द्वारा फेंसिंग प्वाइंटसंख्या 2 ए पर कार्य करना No road of F/Point No.2A as a result of working of signaling deptt. Staff at this Motor Point	एमसीएम/ई MCM/E ईएसएम-1 ESM-1	सेवा से निष्कासन Removed from service. सेवा से निष्कासन Removed from service.	उत्तर प्रदेश UP	-	1	11	732455/-	अवपथन Derailment	सीआरएस CRS
2	28.05.95, 15.13 hrs. LJN/BG	9165ए का अवपथन Derailment of 9165A.	मोतीगंज-मनकापुर Motiganj- Mankapur	दायीं तरफ के रेल के वेल्ड का एकाएक टूटना Sudden breakage of rail weld in right side rail.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	7	293888/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
3	02.06.95, 06.25 hrs. LJN/BG	डाउन एनबीक्यू का अवपथन Derailment of DN NBQ Goods special.	टिनीच स्टेशन At Tinich stn.	चालक द्वारा ओवरसूट करना तथा ब्रेक पावर में कमी Over shooting by the driver & poor B/Power.	चालक Driver डीजल सहायक Diesel Assistant	सेवा से निष्कासन Removed from service. 1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	63920/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
					टीएक्सआर TXR	35 माह का डब्ल्यूआईटी WIT 35 months							
					टीएक्सआर TXR	24 माह डब्ल्यूआईटी WIT 24 months							
4	12.06.95, 10.30 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं 9सी पर गाड़ी संख्या 4008 डाउन के साथ मिनी बस की टक्कर Dashing of Mini Bus with 4008 Dn at UMLXing	कादीपुर-राजवारी Kadipur- Rajwari	ट्रेक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	3	1	3	500/-	मानवरहित समपार UMLC	एसएजेई SAGE
5	21.06.95, 01.30 hrs. LJN/BG	5007 अप का अवपथन Derailment of 5007 Up.	मस्कनवा-मनकापुर Maskanwa-Mankapur	फिशप्लेट का टूटना तथा दायीं तरफ की रेल का 6 टुकड़ों में टूटना Breakage of fish plate (95% old flawinside fish plate) & breakage of right side rail into 6 pieces having 80% old flaw.	गैंगमेन Gangman रेल पथ मिस्त्री PWM रेल पथ निरीक्षक-1 PWI-III रेल पथ निरीक्षक PWI	सेवा से निष्कासन Removed from service. सेवा से निष्कासन Removed from service. सेवा से निष्कासन Removed from service. माफी Exonerated.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	134600/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
6	21.06.95, 12.23 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.8सी पर गाड़ी संख्या 4008 डाउन के साथ ट्रेक्टर की टक्कर	दुल्लहपुर-पीपरिडीह Dullahpur-Pipridih	ट्रेक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	4	-	-	6200/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
7	29.06.95, 03.40 hrs. IZN/BG	डाउन सीआरटी का अवपथन Derailment of DN CRT Goods train.	हल्द्वानी-लालकुआं Haldwani- Lalkuan	ब्रेक पावर के कारण गाड़ी इंजन का कंट्रोल के बाहर होना T/E out of control due to brake power.	चालक,गाई,मुख्य गाड़ी लिपिक, स्टेशन अधीक्षक,लोको निरीक्षक, यातायात निरीक्षक, सहायक स्टेशन मास्टर, डीजल सहायक Driver, Guard, CTNC, SS, Sr.LI, TI, ASM, D/Asstt.	महाप्रबंधक गोरखपुर द्वारा माफी Exonerated by GM/GKP.	उत्तर प्रदेश UP	-	1	1	2950000/-	अवपथन Derailment	एसएजेई SAGE
8	29.07.95, 05.14 hrs. IZN/MG	5302 डाउन का अवपथन Derailment of 5302 Dn.	कायमगंज-शमसाबाद Kaimganj-Shamsabad	संदिग्ध तोड़ फोड़ Suspected sabotage	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	113550/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOGE
9	30.07.95, 18.35 hrs. BSB/BG	डाउन एनबीक्यू का अवपथन Derailment of DN NBQ Goods.	एकमा At Ekma stn.	गेज का फैलना एवं वेन्ड वैगन संख्या 90128/बीएलएक्स के लीफ स्प्रिंग के शेकल पिन का गुम होना Spread of Gauge missing of shackle pin of leaf spring of welded wagon no.90128/BLX(NR).	की मैन Keyman रेल पथ निरीक्षक PWI आईएक्सआर/उत्तर रेलवे IXR/N.Rly.	2 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT 2 years 1996 का पास/पीटीओ पर रोक Stoppage of Pass/PTO for 1996. दूसरे रेलवे का कर्मचारी Foreign Rly. staff.	बिहार Bihar	-	-	-	62435/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOGE
10	09.08.95, 16.30 hrs. BSB/BG	डाउनGHZ का अवपथन Derailment of DN GHZ Special Goods train.	गौरीबाजार At Gauri Bazar stn.	ट्रक तथा वैगन में खराबी Track & wagon defect.	रेल पथ निरीक्षक PWI	1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	3000/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAGE
					कैरेज तथा वैगन विभाग/तुंगलकाबाद/उत्तर रेलवे	दूसरे रेलवे का कर्मचारी Foreign Rly. staff.							
11	20.08.95, 12.40 hrs. IZN/MG	5315 अप का अवपथन Derailment of 5315 Up.	सोनाई-राया Sonai-Raya	अज्ञात द्वारा किमी 335/14- 15 पर बैलास्ट रखकर अवरोध करना Obstruction caused on track by placement of ballast by miscreants at KM.335/14- 15.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	30000/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
12	29.09.95, 02.20 hrs. BSB/BG	अप एसएसबी टैंक डीसी का अवपथन Derailment of UP SSB Tank D/C Goods train.	भटनी At Bhatni stn.	ट्रक में खराबी तथा चालक द्वारा गति सीमा का पालन न करना Track defect & non observance of speed limit by driver.	रेल पथ निरीक्षक PWI चालक Driver	1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year 6 माह डब्ल्यूआईटी WIT 6 months	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	55500/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
13	02.11.95, 06.27 hrs. IZN/BG	अनारक्षित समपार सं.25सी पर गाड़ी संख्या 5013अप के साथ ट्रक की टक्कर Dashing of truck with 5013 Up at UMLXing No.25/C.	चमरुआ-बिलासपुर रोड Chamarua-Bilaspur Road	ट्रक चालक की लापरवाही Negligent driving by the truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	3	2	-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE

14	25.11.95, 07.25 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.12सी पर गाड़ी संख्या5311अप के साथ ट्रक की टक्कर Dashing of truck with 5311 Up at UMLXing No.12/C.	देवरिया- रिचा रोड Deorania- Richha Road	ट्रेक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	1	-	-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
15	26.11.95, 01.35 hrs. LJN/MG	5308 डाउन का अवपथन Derailment of 5308 Dn.	बानेगंज-बिखमपुर Bankeganj-Bhikhampur	अज्ञात लोगों द्वारा ट्रैक पर टैपरिंग करना Tampering of track by unsocial elements.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	125000/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
16	27.12.95, 13.15 hrs. BSB/BG	अरक्षित समपार सं.28 सी पर गाड़ी संख्या 554 डाउन के साथ ट्रेक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 554 Dn at UnManned L-Xing No.28/C.	माहपुर-सादात Mahpur-Sadat	ट्रेक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	2	1000/-	मानवरक्षित समपार MLC	जेएजेई JAJE

17	31.01.96, 07.00 hrs. BSB/BG	5085 अप की अप जेईए से टक्कर Collision of 5085 Up with UP JEA Goods train.	कुसुमी- गोरखपुर कैंट Kushamhi-Gorakhpur Cantt.	चालक द्वारा आटोमेटिक रोक सिग्नल को आन में बिना गाड़ी कंट्रोल किए पार करना Driver of Goods train failed to control after passing up	चालक Driver	सेवा से निष्कासन Removed from service.	उत्तर प्रदेश UP	1	-	2	502875/-	टक्कर Collision	सीआरएस CRS
18	16.03.96, 01.15 hrs. LJN/MG	5308 ड्राउन का अवपथन Derailment of 5308 Dn.	राजागंज-गोला गौकरननाथ Rajaganj-Golagokarannath	70एमएम पुराने क्रैक वाले व्हील संख्या 6 के जरनल का टूटना Breakage of journal of wheel no.6 of involved coach having 70mm old crack.	अधीक्षक/ इज्जतनगर कार्यशाला Supdt./IZN workshop	18 माह के लिए 2 स्ट्रेज नीचे वेतन में अवनति Reduction of pay by 2 stage lower for period of 18 months.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	51000/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
19	27.03.96, 05.35 hrs. BSB/BG	5610 ड्राउन से शटिंग इंजन 16524 से टक्कर Collision of 5610 Dn with shunting No.16524 WDM-2.	छपरा At Chhapra stn.	5610 ड्राउन की शटिंग इंजन द्वारा पीछे से टक्कर, जो कि फाउलिंग मार्क क्लियर करके खड़ी थी Dashing of Shunting Engine in rear of 5610 Dn standing before clearing the fouling mark due to points no.78 of east cabin/Chhapra was reversed even the track circuit no.78/A was occupied.(Showing Red).	सिग्नल निरीक्षक/छपरा SI/CPR शटिंग जमादार/ छपरा Shunting Jamadar/CPR लोको शंटर /छपरा Loco Shunter/CPR	1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year अस्थायी यप से 6 माह के लिए वेतन में अवनति Reduction of pay 6 months temporarily. सेवा से रिमूवल Removed from service.	बिहार Bihar	-	1	-	17500/-	टक्कर Collision	एसएजी SAG

1996-97

1	14.04.96, 15.05 hrs. LJN/MG	222 डाउन का अवपथन Derailment of 222 Dn.	सुभागपुर-इथियाथोक Subhagpur-Ithathok	ट्रक की बकलिंग Buckling of track.	मुख्य रेल पथ निरीक्षक/सीवान CPWI-III रेल पथ निरीक्षक/सीवान PWI-II	पेंशन से 5% रिकवरी 5% recovery for pension वर्तमान वेतन में 3 साल के लिए 3 स्टेज नीचे अवनति 3 stage lower for 3 years in present pay.	उत्तर प्रदेश UP	-	1	-	171200/-	अवपथन Derailment	सीआरएस CRS
2	18.04.96, 17.25 hrs. LJN/BG	डाउन गोरखपुर के साथ 583 अप की टक्कर Collision of DN GKP Spl.Goods train with 583 Up.	डोमिनगढ़ At Domingarh stn.	583अप के चालक द्वारा सिगनल के संकेत का पालन न करना Disregard of signal by train driver of 583 Up..	चालक Driver डीजल सहायकDiesel Assistant गार्ड Guard सस्टेमा डोमिनगढ़ ASM/DMG	सेवा से रिमूवल Removed from service. सेवा से रिमूवल Removed from service. 2 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT 2 years. 2 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT 2 years.	उत्तर प्रदेश UP	54	47	37	617312/-	टक्कर Collision	सीआरएस CRS
3	08.05.96, 07.50 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.372 सी पर इंजन संख्या 6410 के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with Light Engine No.6410 YDM- 4 at UMLXing No.372/C.	बदायूं-घाटपुरी Badaun-Ghatpuri	ट्रेक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	3	1	-	-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
4	11.05.96, 11.10 hrs. BSB/MG	अनारक्षित समपार सं.12सी पर गाड़ी संख्या 283 अप के साथ जीप की टक्कर Dashing of Jeep with 283 Up at UMLXing No.12/C.	खुरहत-मोहम्दाबाद Khurhat- Mohamdabad	जीप चालक की लापरवाही Negligent driving by the jeep driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	3	1	1	7000/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
5	17.05.96, 10.14 hrs. BSB/BG	8182डाउन का अवपथन Derailment of 8182 DN.	मैरवां At Mairwa stn.	स्विच संख्या 2 एक्स पर पहिया के माउंटिंग के कारण अवपथन The toe of clearing switch No.2x was worn out & blunted which requested derailment of T/E due to mounting of	रेल पथ निरीक्षक/सीवान PW/ISV मुख्य रेल पथ निरीक्षक/सीवान CPWI/SV डीजल शेड अंडाल का कर्मचारी Staff of D/Shed/Andal(E.Rly.)	40 माह के लिए वेतन में अवनति Reduction of pay for 40 months Reduction of pay for 35 months. -	बिहार Bihar	-	-	-	99600/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
6	26.05.96, 18.30 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.18सी पर गाड़ी संख्या 561अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 561 Up at UMLXing No.18/C.	राजा तालाब-कछवा रोड Raja Talab-Kachhwa Road	ट्रेक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	21	2	1	1000/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
7	14.08.96, 15.37 hrs. BSB/BG	2553 डाउन का अवपथन Derailment of 2553 Up.	भाटपार रानी-भटनी Bhatpar Rani-Bhatni	ट्रक में खराबी Track defect.	रेल पथ निरीक्षक PWI मेट Mate	वेतन में 5500-9000 से 5000-8000 में 3 साल में लिए रुपये 5000 पर अवनति Reduction of pay from 5500-9000 to 5000-8000 & Pay fixed Rs.5000/- for 3 yrs. वेतन में 3050-4590 से 2750-4400 में 3 साल में लिए रुपये 2750 पर अवनति Reduction of pay from 3050-4590 to 2750-4400 & pay fixed Rs.2750 for 3 yrs.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	468000/-	अवपथन Derailment	एसएजेई SAGE
8	27.08.96, 22.15 hrs. IZN/MG	रक्षित समपार सं.261सी पर गाड़ी संख्या 5312 डाउन के साथ बस की टक्कर Dashing of Bus with 5312 Dn at Manned L-Xing No.261/C.	मकरंदपुर स्टेशन Makrandpur stn.	At बस चालक की लापरवाही Negligent driving by the Bus driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	37000/-	मानवरक्षित समपार MLC	जेएजेई JAJE
9	14.09.96, 11.02 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं.174सी पर गाड़ी संख्या 582डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 582 Dn at UMLXing No.174/C.	खलीलाबाद-मगहर Khalilabad-Maghar	ट्रेक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	3	-	2	21000/-	मानवरहित समपार UMLC	जेएजेई JAJE
10	16.10.96, 08.10 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.377सी पर गाड़ी संख्या 5313अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 5313 Up at UMLXing No.377/C.	परखम-अचनेरा Parkham- Achhnera	ट्रेक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE

11	04.11.96, 00.30 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.312सी पर गाडी संख्या 5303अप के लाई ओवर पावर 6606 के साथ ट्रक की टक्कर Dashing of truck with L/over Power No.6606 YDM-4 of 5303 Up at UMLXing No.312/C.	मुरसान-हाथरस सिटी Mursan-Hathras City	ट्रक चालक की लापरवाही Negligence of truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	5	165000/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
12	04.11.96, 07.35 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.99सी पर गाडी संख्या 5309 ड3न के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 5309 DN at U/M L-Xing No.99/C.	कन्नौज-यशोदा Kannauj-Yasoda	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	-	-	-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE

13	07.11.96, 07.45 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.371सी पर गाड़ी संख्या 5313अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 5313 Up at UMLXing No.371/C.	भैनसा-परखम Bhainsa-Parkham	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	200/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
14	01.12.96, 20.04 hrs. IZN/BG	अनारक्षित समपार सं.49 सी पर गाड़ी संख्या 3020 डाउन के साथ ट्रक की टक्कर Dashing of truck with 3020 Dn at UMLXing No.49/C.	हल्द्वानी-लालकुआं Haldwani-Lalkuan	ट्रक चालक की लापरवाही Negligent driving by the truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	2	1	21330/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
15	11.12.96, 16.32 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं.297सी पर गाड़ी संख्या 5207अप के साथ कार की टक्कर Dashing of Car with 5207 Up at UMLXing No.297/C.	जरवल रोड-घाघराघाट Jarwal Road-Ghaghara Ghat	कार चालक की लापरवाही Negligence of Car driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	8	-	-	19500/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
16	17.12.96, 02.20 hrs. BSB/BG	डाउन एनबीक्यू की 5204 डाउन से पीछे से टक्कर Rear end collision of DN NBQ Goods train with 5204 Dn.	जीरादेई-सीवान Jiradei-Siwan	चालक 5204 डाउन द्वारा आटोमेटिक सिगनल आन में पर करने पर गति प्रतिबंध 10 किमी/घंटा का पालन न करना Driver of 5204 Dn after passing down approach/automatic signal at 'ON' failed to observe the speed restriction of 10	चालक/छपरा कचहरी Driver/CI डीजल सहायक/छपरा कचहरी Diesel Assistant/CI गाई/छपरा Guard/CPR	Reduction of pay for 6 months. Reduction of pay for 6 months. Reduction of pay for 4 years.	बिहार Bihar	-	-	-	10000/-	टक्कर Collision	जेएजेई JAJE
17	30.12.96, 11.25 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.253 सी पर गाड़ी संख्या 46डाउन के साथ टेम्पो की टक्कर Dashing of Tempo with 46 Dn at UMLXing No.253/C.	गंगाब्रिज-बामियाना Ganga Bridge-Bamiana	टेम्पो चालक की लापरवाही Negligence of Tempo driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	6	1	-	-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE

1997-98

1	07.04.97, 15.50 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.64 सी पर गाड़ी संख्या 559अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 559 Up at UMLXing No.64/C.	रामनाथपुर-झुसी Ramnathpur-Jhusi	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	-	मानवरहित समपार UMLC	जेएजेई JAJE
2	11.05.97, 10.10 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं.24सी पर गाड़ी संख्या 3डउन एनजीसी के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with DN NGC Special Goods train at UMLXing No.24/C.	महमूदाबाद अवध-तहसील फतेहपुर Mahmudabad Awadh-Tahsil Fatehpur	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	-	-	19500/-	मानवरहित समपार UMLC	जेएजेई JAJE
3	07.06.97, 16.20 hrs. IZN/BG	3डउन सीआरटी का अवपथन Derailment of DN CRT Empty Spl.Goods.	रुद्रपुर सिटी-बिलासपुर रोड Rudrapur City-Bilaspur Road	असमान क्रॉस लेवल तथा एकाएक जर्क Uneven Cross Level & sudden jerk.	जेयुडीब्ल्यू/कार्यशाला JUDW चालक/माल/काठगोदाम Driver/Goods/KGM PWI/RUPC	1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year 1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	20000/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
4	20.07.97, 19.00 hrs. BSB/BG	3डउन जेजीबी डीसी का अवपथन Derailment of DN JGP/DC Goods train.	सीवान At Siwan stn.	गेज का फैलना तथा ट्रैक का खराब रख रखाव Spread of gauge & poor maintenance of track.	रेल पथ निरीक्षक/सीवान PWI/SV	1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year	बिहार Bihar	-	-	-	22200/-	अवपथन Derailment	जेओजेई JOJE
5	23.07.97, 15.57 hrs. LJN/MG	52 डउन का अवपथन Derailment of 52 Dn.	देवकली At Deokali stn.	वैक्यूम चैम्बर का रस्टी होना, पैकिंग में गैप होना Vacuum Chamber found rusty, gaping in packing & weak securing stud of strap.	पीसीओ PCO कैरिज फीटर Carriage Fitter टीएक्सआर TXR टीएक्सआर TXR कैरिज फीटर Carriage Fitter	सेवा से निष्कासन Removed from service.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	13	10000/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
6	27.07.97, 13.10 hrs. BSB/MG	236 डउन का अवपथन Derailment of 236 Dn.	उनाला-पिपराइच Unaula-Pipraich	ट्रैक की बकलिंग Buckling of track.	(पी)-एसएसई/पी.वे./कप्तानगंज (P)- SSE/P.Way/CPJ (पी)-जेई/पी.वे./कप्तानगंज (P)- JE Gr./P.Way/CPJ (एस)-रेल पथ निरीक्षक/निर्मोण/गोरखपुर (S)- PWI/Con/GKP	3 साल के लिए अवनति Reduction in Grade for 3 yrs. 3 साल के लिए अवनति Reduction in Grade for 3 yrs. 1 साल के लिए निचले स्टेज में अवनति Reduction to the lower stage in time scale for one year.	उत्तर प्रदेश UP	3	13	25	54671/-	अवपथन Derailment	सीआरएस CRS
7	24.10.97, 06.45 hrs. LJN/BG	5090अप का अवपथन Derailment of 5090 Up.	गौर-बभनान Gaur-Babhanan	रेल का टूटना Breakage of rail	रेल पथ निरीक्षक/यूएसएफडी PWI/USFD	माफी Exonerated	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	440000/-	अवपथन Derailment	एसएजेई SAGE
8	15.11.97, 22.05 hrs. BSB/BG	रक्षित समपार संख्या 67बी पर गाड़ी संख्या 5003अप के साथ मारुतीकार की टक्कर Dashing of Maruti Car with 5003 Up at Manned L-Xing No.67/B.	झुसी Jhusi stn.	गाड़ी लेने के समय फाटक खुला था Gate was in open condition during reception of train.	गेटमैन Gateman	सेवा से निष्कासन Removed from service.	उत्तर प्रदेश UP	1	1	-	300/-	मानवरहित समपार MLC	एसएजेई SAGE
9	24.12.97, 02.05 hrs. LJN/BG	592 डउन का अवपथन Derailment of 592 Dn.	मंजापुर-गोण्डा कचहरी Majapur-Gonda Kachery	रेल का टूटना Rail Fracture	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	32000/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
10	26.12.97, 20.30 hrs. BSB/BG	3डउन एनबीक्यू की 546 डउन के साथ पीछे से टक्कर Rear end collision between DN NBQ Goods train & 546 Dn.	देवरिया सदर-नूनखार Deoria Sadar-Noonkhar	गाड़ी चालक द्वारा आटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के संकेत का पालन न करना Disregard of automatic stop signal by driver of 546 Dn Pass train.	चालक Driver डीजल सहायक Diesel Assistant	सेवा से निष्कासन Removed from service. अनिवार्य सेवानिवृत्ति Compulsory Retirement.	उत्तर प्रदेश UP	1	1	2	793000/-	टक्कर Collision	सीआरएस CRS
11	05.01.98, 04.45 hrs. BSB/BG	अप हिसार डीसी का अवपथन Derailment of UP Hisar DC Goods train.	सीवान At Siwan stn.	बीसीएन वेगन संख्या 38096 का शार्प फ्लेंज तथा कोटा संख्या 14 का वॉर्न आउट होना Sharp flange of BCN wagon No.38096/SC & worn out toe of Point	(पी)- टीएक्सआर(P)- TXR (एस)-रेल पथ निरीक्षक/सीवान (S)- PWI/SV	साल 1999 के लिए पास/पीटीओ पर रोक Stoppage of Pass/PTO for 1999.	बिहार Bihar	-	-	-	47000/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
12	05.02.98, 13.28 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.164सी पर गाड़ी संख्या 5310डउन के साथ टाटा समो की टक्कर Dashing of Tata Sumo with 5310 Dn at UMLXing No.164/C.	सेहरा मउ- कुरैया Sehra Mau-Kurैया	टाटा समो चालक की लापरवाही Negligence of Tata Sumo driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	4	1	-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
13	13.02.98, 11.20 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.57सी पर गाड़ी संख्या 560डउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 560Dn at UMLXing No.57/C.	रामनाथपुर-सैदाबाद Ramnathpur-Saidabad	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	1	-	110559/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE

14	19.02.98, 12.40 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.248 सी पर गाड़ी संख्या 114डाउन के साथ जीप की टक्कर Dashing of Jeep with 114 Dn at UMLXing No.248/C.	कासगंज-बंधारीकला Kasganj- Badhari Kalan	जीप चालक की लापरवाही Negligence of Jeep driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	8	-	-	1000/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
----	-----------------------------------	--	--	--	--	---	--------------------	---	---	---	--------	------------------------	----------------

1998-99													
1	09.04.98, 12.55 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.71 सी पर गाड़ी संख्या 579अप के साथ जीप की टक्कर Dashing of Jeep with 579 Up at UMLXing No.71/C.	एकमा-चैनवां Ekma-Chainwa	जीप चालक की लापरवाही Negligence of Jeep driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	-	4	2050/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
2	16.04.98, 10.25 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं.168सी पर गाड़ी संख्या 1015डाउन के साथ मारुतीकार की टक्कर Dashing of Maruti Car with 1015 Dn at UML-Xing No.168/C.	सहजनवां-जगतबेला Sahjanwa-Jagatbela	मारुती कार चालक की लापरवाही Negligence of Maruti Car driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	2	-	1500/-	मानवरहित समपार UMLC	जेएजेई JAJE
3	06.06.98, 01.55 hrs. LJN/BG	5208 डाउन का अवपथन Derailment of 5208 Dn.	बुढ़वल-चौकाघाट Burhwal-Chaukaghat	थेचिंग में कमी तथा ब्रास लेवल पर टाइट गेज Poor packing near first point of D/tight gauge different in cross level.	मुख्य रेल पथ निरीक्षक CPWI सहायक रेल पथ निरीक्षक APWI रेल पथ मिस्त्री PWM	चेतावनी Warning 3 स्तर नीचे अवनति Reduction in 3 stage lower.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	51700/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
3	16.08.98, 21.50 hrs. IZN/MG	5307 डाउन का अवपथन Derailment of 5307 Dn.	रिछा रोड At Richha Road stn.	टर्न आउट पर ओवर स्पीड तथा वर्षा के कारण मिट्टी का कीचड़युक्त होना Over speeding by driver at turn out & muddy soil of the track due to continuous rain.	चालक Driver रेल पथ निरीक्षक PWI	3 साल के लिए गुडस चालक के पद पर अवनति Reverted as Goods train 2 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT 2 years	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	101500/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
5	16.09.98, 19.50 hrs. LJN/MG	200 डाउन का अवपथन Derailment of 200 Dn.	सोनारीपुर-बेलराया Sonaripur-Belraya	ट्रेक तथा इंजन में खराबी Track defect & Engine defect.	रेल पथ निरीक्षक PWI एसएसई/गोण्डा SSE/GD	एक स्ट्रेज नीचे अवनति Reduction of one stage 3 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT 3 years.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	41700/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
6	01.11.98, 06.20 hrs. BSB/BG	अप अमौसी टैंक डीसी की गाड़ी संख्या 15203अप से पीछे से टक्कर Rear end collision of UP Amausi Tank DC Goods with 5203 Up.	देवरिया सदर-बैतालपुर Deoria Sadar-Baitalpur	चालक द्वारा स्वचालित रोक सिग्नल के लाल संकेत का पालन न करना Disregard of Up automatic stop signal at RED aspect by the driver of 5203 Up Exp. Train.	(पी)-चालक/5203अप (P)-Driver/5203 Up (पी)-डीजल सहायक (P)-Diesel Assistant. ** (एस)-चालक (S)- Driver/UP AMS Tank (पी)-गाई (P)- Guard **	सेवा से हटाना Removed from service. वेतन में 4 साल के लिए अवनति Reduction in pay for 4 yrs. सेवा से हटाना Removed from service.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	टक्कर Collision	एसएजी SAG
7	06.11.98, 04.30 hrs. LJN/BG	अप सीआरटी का अवपथन Derailment of UP CRT Empty Special Goods train.	बुढ़वल-बिंदौरा Burhwal-Bindaora	सीआर टी वैगन संख्या 80350/डब्ल्यू आर के एक्सल का टूटना Breakage of axle of CRT wagon no.80350/WR.	फीटर Fitter	6 माह डब्ल्यूआईटी WIT 6 months	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	275000/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
8	29.11.98, 03.25 hrs. BSB/BG	डाउन एनबीक्यू की इंजन संख्या 14696 से पीछे से टक्कर Rear end collision of DN NBQ Goods train with hauled Engine No.14696 WDM-2..	जीरादेई-सीवान Jiradei-Siwan	चालक द्वारा स्वचालित रोक सिग्नल के लाल संकेत का पालन न करना Disregard of RED aspect of automatic stop signal by driver of DN NBQ Goods train hauled by locomotive no.14696 WDM-2.	चालक Driver डीजल सहायक Diesel Assistant	सेवा से हटाना Removed from service.	बिहार Bihar	-	-	2	31920500/-	टक्कर Collision	एसएजी SAG
9	12.01.99, 06.40 hrs. LJN/BG	5208 डाउन का अवपथन Derailment of 5208 Dn.	गोरखपुर At Gorakhpur Yard.	गेज का फैलना Spread of gauge.	मुख्य रथ पथ निरीक्षक CPWI रथ पथ निरीक्षकPWI	सेंसर Censure Reduction of 3 stage lower.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	3000/-	अवपथन Derailment	जेओजेई JOJE
10	30.01.99, 04.40 hrs. LJN/BG	1144 अप का अवपथन Derailment of 1144 Up.	गोण्डा कचहरी-मैजापुर Gonda Kachery-Maijapur	रेल का टूटना Rail Fracture	सेक्शन इंजीनियर(रेल पथ)/जरवल रोड SE(P.Way)/JLD जूनियर इंजीनियर(रेल पथ)/करनैलगंज JE(P.Way)/CLJ	6 माह डब्ल्यूआईटी WIT 6 months 6 माह डब्ल्यूआईटी WIT 6 months	उत्तर प्रदेश UP	1	4	10	10566300/-	अवपथन Derailment	सीआरएस CRS
11	11.02.99, 22.05 hrs. BSB/BG	5609अप का अवपथन Derailment of 5609 Up.	दाउदपुर-एकमा Daudpur-Ekma	जीएस संख्या 8104/एनएफ के बैटरी बॉक्स का बेस प्लेट का टूटना Breakage of base plate of Battery Box of GS No.8104/NF.	जूनियर इंजीनियर-1/गुवाहाटी JE-I/GHY	एक साल के लिए पास/पीटीओ पर रोक Stoppage of Pass/PTO for one year.	बिहार Bihar	-	-	-	1784025/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
12	13.03.99, 18.50 hrs. IZN/BG	अनारक्षित समपार सं.49ए पर गाड़ी संख्या 3019अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 3019 Up at UMLXing No.49A.	लालकुआं-हल्दवानी Lalkuan-Haldwani	ट्रेक्टर ट्रॉली चालक की लापरवाही Negligent driving by tractor trolley driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	3	1	1	10000/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE

1999-2000													
1	09.04.99, 17.35 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.232/सी पर गाड़ी संख्या 137अप के साथ बस की टक्कर Dashing of Bus with 137 Up at UMLXing No.232/C.	इज्जतनगर-दोहना Izzatnagar-Dohna	बस चालक की लापरवाही Negligent driving by the Bus driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	2	-	10000/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
2	17.04.99, 10.40 hrs. LJN/MG	अनारक्षित समपार सं.42/सी पर जीएम स्पेशल गाड़ी के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with GM Special at UMLXing No.42/C.	अटरिया-सिधौली Ataria-Sidhauili	ट्रैक्टर ड्राइवी चालक की लापरवाही Negligent driving by tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	2	-	100/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
3	27.04.99, 20.45 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं.297/सी पर गाड़ी संख्या 5610 डाउन के साथ बस की टक्कर Dashing of Bus with 5610 Dn at UMLXing No.297/C.	जरवल रोड-घाघरा घाट Jarwal Road-Ghaghara Ghat	बस चालक की लापरवाही Negligent driving by the Bus driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	41	15	21	288785/-	मानवरहित समपार UMLC	एसएजी SAG
4	30.04.99, 12.10 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.57/सी पर गाड़ी संख्या 5208डाउन के साथ जीप की टक्कर Dashing of Jeep with 5208 Dn at UMLXing No.57/C.	दाउदपुर-कोपा सम्होता Daudpur-Kopa Samhota	जीप चालक की लापरवाही Negligence of Jeep driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	बिहार Bihar	3	-	-	39301/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
5	31.05.99, 11.35 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.347/सी पर गाड़ी संख्या 36 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 36 Dn at UMLXing No.347/C.	मथुरा कैंट-राया Mathura Cantt.-Raya	ट्रैक्टर ड्राइवी चालक की लापरवाही Negligent driving by tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	2	4	-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
6	06.07.99, 16.55 hrs. BSB/BG	579अप का अवपथन Derailment of 579 Up.	नूनखार-देवरिया सदर Noonkhar-Deoria Sadar	Shifting of track & improper fastening of rail.	PWM/AHLR	Reduction of pay in lower grade for 3 years.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	500000/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
7	22.07.99, 11.05 hrs. LJN/MG	अनारक्षित समपार सं.152/सी पर गाड़ी संख्या 190डाउन के साथ जीप की टक्कर Dashing of Jeep with 190 Dn at UMLXing No.152/C.	राजनारायनपुर-भीराखेरी Rajnaraipur-Bhirakheri	जीप चालक की लापरवाही Negligence of Jeep driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	3	4	-	मानवरहित समपार UMLC	जेएजेई JAJE
8	23.07.99, 17.42 hrs. LJN/BG	डाउन एसपीजे का अवपथन Derailment of DN SPJ Special Goods train.	बस्ती At Basti stn.	गेज का फैलना Spread of gauge.	रेलपथ पर्यवेक्षक PWS	3 वर्षे डब्ल्यूआईटी WIT 3 years.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	35000/-	अवपथन Derailment	जेओजेई JOJE
9	07.08.99, 05.55 hrs. LJN/BG	बीसीएक्सटी डाउन का अवपथन Derailment of DN BCXT Goods train.	गोरखपुर कैंट At Gorakhpur Cantt.	Broken spring of wagon no.26080/SC BCXC/E.	दाहोद वर्कशॉप Dahod workshop	चेतावनी Warning to all concerned.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	अवपथन Derailment	जेओजेई JOJE
10	30.08.99, 23.10 hrs. BSB/BG	डाउन देवरिया सदर की 5004 डाउन के साथ पोछे से टक्कर Rear end collision of DN DEOS DC Goods train with 5004 Dn.	चौराचौरा-गौरीबाजार Chauri Chaura-Gauri Bazar	Disregard of automatic stop signal by the driver of 5004 Dn Exp. Train who failed to control his train every after placing detonator signal.	(पी)-चालक (P)- Driver (पी)- सहायक चालक(P)- Diesel Assistant (एस)-गाड़ी/माल (S)- Guard/Goods	अनिवार्य सेवानिवृत्ति Compulsory Retirement. 3 वर्षे डब्ल्यूआईटी WIP 3 years समान वेतनमान में वेतन में अवनति Reduction in pay in time scale.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	2000/-	टक्कर Collision	एसएजी SAG
11	22.09.99, 17.04 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.12/सी पर गाड़ी संख्या 449अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 449 Up at UMLXing No.12/C.	चिल्कहर-रसड़ा Chilkahar-Rasara	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	3	-	500/-	मानवरहित समपार UMLC	एसएजेई SAJE
12	18.12.99, 18.55 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.12/सी पर गाड़ी संख्या 141अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 141 Up at UMLXing No.12/C.	देवरनिया-रिछा रोड Deorania-Richha Road	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	4	-	-	3000/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
13	29.12.99, 12.35 hrs. IZN/BG	अनारक्षित समपार सं.82/सी पर गाड़ी संख्या 426डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 426 Dn at UMLXing No.82/C.	रूद्रपुर सिटी-बिलासपुर रोड Rudrapur City-Bilaspur Road	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	5000/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
14	07.01.2000, 00.15 hrs. BSB/BG	5004 डाउन का अवपथन Derailment of 5004 Dn.	भटनी-सलेमपुर Bhatni-Salempur	रेल का टूटना Breakage of rail	जेई-1 रेलपथ/यूएसएडी I(P.Way)/USFD कीमैन Keyman	JE-वेतनमान 5500-9000 से 5000-8000 में अवनति Reduction in grade from 5500-9000=6900/- to 5000-8000=6500/- कम्पल्सरी रिटायरमेंट Compulsory Retirement.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	63900/-	अवपथन Derailment	विभागीय DEPTT.

15	07.01.2000, 14.05 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.35/सी पर गाड़ी संख्या 142 डाउन के साथ मेटाडोर की टक्कर Dashing of Metador with 142 Dn at UMLXing No.35/C.	किच्छा-बहेड़ी Kichha-Baheri	मेटाडोर चालक की लापरवाही Negligence of Metador driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	5	-	11	62346/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
16	16.01.2000, 04.20 hrs. BSB/BG	अप KKDE DC का अवपथन Derailment of UP KKDE DC Goods train.	बनकटा-भाटपार रानी Bankata-Bhatpar Rani	रेल टूटना Rail Fracture	-	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	7551176/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
17	27.03.2000, 17.35 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं.200/सी पर गाड़ी संख्या 4674डाउन के साथ मोटरसाइकिल की टक्कर Dashing of Motor Cycle with 4674 Dn at UMLXing No.200/C.	गोविंद नगर-बस्ती Govind Nagar-Basti	मोटर साइकिल चालक की लापरवाही Negligent driving by the Motor Cycle driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	1	-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE

2000-2001

1	11.05.2000, 08.10 hrs. LJN/MG	5316 ड्राउन का अवपथन Derailment of 5316 Dn.	बहराइच-चित्तवरिया Bahraich- Chilwaria	अनाधिकृत रूप से ट्रैक्टर चालक द्वारा रेलवे ट्रैक पार करना Trespassing by tractor driver with tractor No.UP/3203 a cross the Railway track un- authorisidally.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	25000/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
2	28.05.2000, 18.15 hrs. LJN/BG	अप BOBN DC आरएमसी का अवपथन Derailment of UP BOBN DC RMC Goods train.	बादशाहनगर याई At Badshahnagar Yard.	असमान अनलोडिंग Uneven unloading.	(पी)- रेल पथ मिस्त्री (P)- PWM (एस)-जूनियर इंजीनियर (कैरेज वेगन) (S)- JE-II/C&W (एस)-कैरेज फीटर-I (S)- C-Fitter Gr.I (एस)- कैरेज फीटर-II (S)- C-Fitter Gr.II	एक सेट सुविधा पास पर रोक One set P/Pass closed. 1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year 1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year 1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	500/-	अवपथन Derailment	एसओजेई AOJE
3	05.06.2000, 14.50 hrs. IZN/MG	126 ड्राउन का अवपथन Derailment of 126 Dn.	मरहरा-कासगंज Marhara- Kasganj	रोलिंग स्टॉक का हेंगिंग पार्ट Hanging part of rolling stock, disscent note by SSE/C&W & LI/KSJ.	जूनियर इंजीनियर-II/ इज्जतनगर JE-II/IZN मैकेनिक-I Mechanic Gr.I	1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIP one month 1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIP one month	उत्तर प्रदेश UP	1	-	2	797257/-	अवपथन Derailment	सीआरएस CRS
4	23.06.2000, 17.28 hrs. IZN/MG	5306 ड्राउन का अवपथन Derailment of 5306 Dn.	फतेहगढ़-कमालगंज Fatehgarh-Kamalganj	लोकोमोटिव तथा ट्रैक में खराबी Locomotive & track defect.	(पी)-जूनियर इंजीनियर (रेल पथ) (P)- JE(P.Way) (पी)-सेक्शन इंजीनियर (रेल पथ) (P)- SE(P.Way) (एस)-फीटर (S)- Fitter	35माह डब्ल्यूआईटी WIT 35 months 1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year 2 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT 2 years	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
5	30.06.2000, 14.55 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.87/सी पर गाड़ी संख्या 2553अप के साथ जीप की टक्कर Dashing of Jeep with 2553 Up at UMLXing No.87/C.	पंचरूखी-सीवान Pachrukhi- Siwan	जीप चालक की लापरवाही Negligence of Jeep driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	बिहार Bihar	5	-	-	17705/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
6	03.07.2000, 03.20 hrs. IZN/MG	5314ए ड्राउन का अवपथन Derailment of 5314A Dn.	मानीमउ-अरौल माकनपुर Manimau-Araul Makanpur	ट्रैक पर शीशम के पेड़ का गिरकर टक्कर होना Dashing of a sheesham tree fallen on the track.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	180000/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
7	11.07.2000, 21.00 hrs. BSB/BG	ड्राउन NJP DC का अवपथन Derailment of Empty DN NJP DC Goods train.	छपरा-छपरा कचहरी Chhapra-Chhapra Kachery	ट्रैक में खराबी तथा ओवर स्पीड Track defect & over speeding by the driver.	रेल पथ निरीक्षक/छपरा कचहरी PWI/CI चालक /बरोनी Driver/BJU	2 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT 2 years 1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year	बिहार Bihar	-	-	-	-	अवपथन Derailment	एसओजेई AOJE
8	28.07.2000, 21.55 hrs. LJN/MG	5308 ड्राउन का अवपथन Derailment of 5308 Dn.	डालीगंज याई At Daliganj Yard.	Over speeding by driver dashing of coach with unloaded BG PSC Sleeper faling track.	चालक Driver रेल पथ पर्यवेक्षक PWS फिटर-I Fitter Gr.I वेल्डर-I Welder Gr.I	अनिवार्य सेवानिवृत्ति Compulsory Retirement. 2 साल के लिए निचले स्टेज में वेतन की अवनति Reduction of pay in lower stage for 2 years 1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year 1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	19393/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
9	03.08.2000, 06.25 hrs. BSB/MG	246अप का अवपथन Derailment of 246 Up.	पटेहरी स्टेशन At Paterhi stn.	गेज का फैलना Spread of gauge	सेक्शन इंजीनियर(रेलपथ)/छपरा SE(P.Way)/CPR मेट Mate	3माह डब्ल्यूआईटी WIT 3 months 35 माह डब्ल्यूआईटी WIT 35 months	बिहार Bihar	-	-	-	-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
10	09.08.2000, 05.45 hrs. BSB/MG	262 ड्राउन का अवपथन Derailment of 262 Dn.	छपरा कचहरी At Chhapra Kachery	रेल का टिल्ट होना Tilting of rail	जूनियर इंजीनियर(रेलपथ)/छपरा कचहरी JE(P.Way)/CI लोको फिटर /छपरा कचहरी LF/CI	35 माह डब्ल्यूआईटी WIT 35 months सेंसर Censure	बिहार Bihar	-	-	-	3100/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
11	10.08.2000, 16.20 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.35/सी पर गाड़ी संख्या 576 ड्राउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 576 Dn at UMLXing No.35/C.	सरायरानी At Sarai Rani stn.	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
12	09.09.2000, 04.24 hrs. IZN/MG	5308 ड्राउन का अवपथन Derailment of 5308 Dn.	भोजीपुरा याई At Bhojipura Yard.	पहिया का टूटना Breakage of axle.	(पी)- टेक्निशियन-I (P)- Technician-I (पी)- फिटर-II (P)- Fitter Gr.II (एस)- टीटीई/बरेली सिटी (S)- TTE/BC (एस)- टोकन पोर्टर (S)- Token Porter (एस)- सहायक स्टेशन मास्टर (S)- ASM	1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year 1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year चेतावनी Warning सेंसर Censure सेंसर Censure	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	10000/-	अवपथन Derailment	विभागीय DEPTT.

					कांटावाला/शाही Pointsman/Shahi	1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year													
					कांटावाला/बिजौरिया Pointsman/Bijauria	1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year													
13	09.09.2000, 11.55 hrs. IZN/BG	427 अप का अवपथन Derailment of 427 Up.	हल्दवानी-काठगोदाम Haldwani-Kathgodam	हैंगिंग पार्ट के कारण Due to hanging part.	(पी)- जूनियर इंजीनियर-I (P)-JE-I (पी)- सैक्शन इंजीनियर(रेलपथ)/हल्दवानी (P)-SE(P.Way)/HDW (पी)- सैक्शन इंजीनियर(रेलपथ)/लालकुआं (P)-SE(P.Way)/LKU	3 सेट पास/पीटीओ पर रोक 3 set P/Pass closed. 1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year 6 माह डब्ल्यूआईटी WIT 6 months	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	118100/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAGE						
14	09.09.2000, 18.49hrs. IZN/MG	132 डाउन का अवपथन Derailment of 132 Dn.	बामियाना At Bamiyana Yard.	चालक द्वारा खतरे के संकेत को पार करना Driver passing signal at danger combined at two routes.	(पी)-कांटावाला (P)- Pointsman	30 माह डब्ल्यूआईटी WIT 30 months	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE						
15	11.09.2000, 12.15 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.347/सी पर गाड़ी संख्या 126 डाउन के साथ जीप की टक्कर Dashing of Jeep with 126 Dn at UMLXing No.347/C.	मथुरा-राया Mathura-Raya	जीप चालक की लापरवाही Negligent driving by the jeep driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	2	1	1000/-	मानवरहित समपार UMLC	एओजेई AOJE						
16	28.09.2000, 08.42 hrs. LJN/MG	अनारक्षित समपार सं.53/सी पर गाड़ी संख्या 188 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 188 Dn at UMLXing No.53/C.	मटैरा-रिसीया Matera-Risia	ट्रैक्टर ड्राइवरी चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	4	-	-	25225/-	मानवरहित समपार UMLC	जेएजेई JAGE						
17	08.10.2000, 15.28 hrs. IZN/BG	अनारक्षित समपार सं.29/सी पर गाड़ी संख्या 425अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 425 Up at UMLXing No.29/C.	चमरूआ-बिलासपुर रोड Chamura-Bilaspur Road	ट्रैक्टर ड्राइवरी चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	1000/-	मानवरहित समपार UMLC	एओजेई AOJE						
18	16.10.2000, 10.35 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.229/सी पर गाड़ी संख्या 130 डाउन के साथ टैम्पो की टक्कर Dashing of Tempo with 130 Dn at UMLXing No.229/C.	हाथरस सिटी-हाथरस रोड Hathras City-Hathras Road	टैम्पो चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tempo driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	2	-	200/-	मानवरहित समपार UMLC	एओजेई AOJE						
19	22.11.2000, 15.18 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं.235/सी पर गाड़ी संख्या 5707अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 5707 Up at UMLXing No.235/C.	स्वामीनारायण छपिया-मस्कनवां Swami Narain Chhopia-Maskanwa	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	2000/-	मानवरहित समपार UMLC	एओजेई AOJE						
20	06.12.2000, 10.10 hrs. IZN/BG	अनारक्षित समपार सं.28/सी पर गाड़ी संख्या 426 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 426 Dn at UMLXing No.28/C.	बिलासपुर-चमरूआ Bilaspur-Chamarua	ट्रैक्टर ड्राइवरी चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor Trolley driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	1	-	19500/-	मानवरहित समपार UMLC	एओजेई AOJE						
21	16.12.2000, 16.10 hrs. BSB/BG	डाउन डीएमटी का अवपथन Derailment of DN DMT Special.	मैरवां-जीरादेई Mairwa-Jiradei	वैगन में खराबी Wagon defect	(पी)-कैरेज फिटर-I (P)-Carriage Fitter Gr.I (पी)-कैरेज फिटर-II (P)-Carriage Fitter Gr.II	3 माह डब्ल्यूआईटी WIT 3 months 3 माह डब्ल्यूआईटी WIT 3 months	बिहार Bihar	-	-	-	-	अवपथन Derailment	एओजेई AOJE						
22	01.01.2001, 09.05 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.34/सी पर गाड़ी संख्या 5302 डाउन के साथ टैम्पो की टक्कर Dashing of Tempo with 5302 Dn at UMLXing No.34/C.	चांबेपुर-बरोजपुर Chaubepur-Barraipur	टैम्पो चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tempo driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	300/-	मानवरहित समपार UMLC	एओजेई AOJE						
23	13.01.2001, 09.20 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं.35/सी पर गाड़ी संख्या 4048 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of tractor with 4048 Dn at UMLXing No.35/C.	सरैयां-महमूदाबाद अवध Saraiya-Mahmudabad Awadh	ट्रैक्टर ड्राइवरी चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	3	-	-	3000/-	मानवरहित समपार UMLC	एओजेई AOJE						
24	29.01.2001, 19.50 hrs. IZN/BG	5014 ए का अवपथन Derailment of 5014A.	रामनगर स्टेशन At Ramnagar stn.	शंटिंग स्टाफ द्वारा प्वाइंट संख्या 2 को क्लैप पैडलाक न करना Points No. 2 was not clamped & Pad locked by Traffic Shunting staff.	कांटावाला Pointsman स्टेशन अधीक्षक SS	2 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT two years. 1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	2000/-	अवपथन Derailment	जेओजेई JOJE						

25	06.03.2001, 05.40 hrs. LJN/BG	अप एमएक्सएक्स कोल का अवपथन Derailment of UP MXX Coal special.	महमूदाबाद यार्ड Mahmudabad Yard.	ट्रेलिंग प्वाइंट का बस्ट होना एवं ओवरस्पीड Overshooting & bursting of trailing point and then backing by driver.	(पी)- सहायक स्टेशन मास्टर (P)- ASM	3 वर्ष डब्ल्यूआईपी WIP 3 years	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	21000/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
					(पी)- चालक (P)- Driver	एक साल के लिए जूनियर चालक में रिवर्ट करना Reverted as Jr.Driver for one year.							
26	17.03.2001, 09.45 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.4/सी पर गाडी संख्या 5104 डाउन के साथ टैम्पो की टक्कर Dashing of Tempo with 5104 Dn at UMLXing No.4/C.	सलेमपुर-भटनी Salempur- Bhatni	टैम्पो चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tempo driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	-	-	-	मानवरहित समपार UMLC	एओजेई AOJE
27	22.03.2001, 07.04 hrs. BSB/BG	550 अप का अवपथन Derailment of 550 Up.	कुसुम्ही At Kushumhi stn. कुसु	इंजन में खराबी Locomotive defect.	SE(P.Way)/BTT	35 माह डब्ल्यूआईटी WIT 35 months	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	137934/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAGE
					चालक/वाराणसी Driver/BSB	35 माह डब्ल्यूआईटी WIT 35							

2001-2002

1	30.05.2001, 13.56 hrs. LJN/MG	ट्रेन इंजन के साथ बस की टक्कर Dashing of Bus with Train Engine.	गोला गोकर्न नाथ-रजागंज Golagokarannath-Razaganj	बस चालक की लापरवाही Negligence of Bus Driver	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	22	7	24	23301/-	मानवरहित समपार UMLC	जेएजेई JAJE
2	08.06.2001, 07.45 hrs. LJN/MG	207अप का अवपथन Derailment of 207 Up.	शोहरतगढ़-परसा Sohrtgarh-Parsa	अज्ञात द्वारा लाइन पर बैलास्ट रखना Ballast kept on line by miscreant.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश अUP	-	-	-	21200/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
3	16.06.2001, 15.00 hrs. IZN/MG	127अप का अवपथन Derailment of 127 Up.	सोनाई-राया Sonai-Raya	रेल खराबTrack defects	जेई(रेलपथ)/हाथरस सिटी JE(P.Way)/HTC	2002 के लिए 2 सेट सुविधा पास पर रोक 2 set P/Pass closed for 2002.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	8475/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
4	21.06.2001, 12.41 hrs. BSB/BG	5217 डाउन का अवपथन Derailment of 5217 Dn.	झूसी At Jhusi stn.	भैंस से टक्कर Dashing by Buffalo.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	537500/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAGE
5	26.06.2001, 12.40 hrs. LJN/MG	5309अप का अवपथन Derailment of 5309 Up.	रजागंज At Razaganj stn.	गेज का फैलना तथा गोलाई पर गति अधिक होना Spread of gauge & exceeding speed limit on turn out.	(पी) चालक (P)- Driver (एस)- जेई(रेलपथ) (S)- JE(P.Way)	1 साल के लिए गुड्स चालक के पद पर रिवर्ट करना Reverted as Goods driver in lower stage of pay for one year. 1 वर्ष डब्ल्यूआईटी WIT one year	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	240000/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAGE
6	08.07.2001, 07.45 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.303/सी पर गाड़ी संख्या 124 डाउन के साथ मेटाडोर की टक्कर Dashing of 124 Dn with Metador at UMLXing No.303.	हाथरस सिटी-हाथरस रोड Hathras City-Hathras Road	मेटाडोर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Metador driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	9	7	3	14000/-	मानवरहित समपार UMLC	सीआरएस CRS
7	16.07.2001, 12.25 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.4ए/सी पर गाड़ी संख्या 563अप के साथ टैम्पो की टक्कर Dashing of 563 Up with Tempo at UMLXing No.4A/C.	शहबाजकुली-गाजीपुर Shahbazkuli-Ghazipur	टैम्पो चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tempo driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	3	-	-	-	मानवरहित समपार UMLC	एओजेई AOJE
8	19.07.2001, 04.55 hrs. BSB/BG	556 डाउन का अवपथन Derailment of 556 Dn.	इलाहाबाद सिटी At Allahabad City	अज्ञात द्वारा लोकोमोटिव चलाना Driving the tress passed locomotive by miscreant.	(पी)- लोको शंटर/वाराणसी (P)- Loco Shunter/BSB (एस)- लोको /वाराणसी (S)- SSE/Loco/BSB	रिमूवल Removal 18 माह डब्ल्यूआईटी WIT 18 months	उत्तर प्रदेश UP	1	1	-	14031000/-	अवपथन Derailment	एसएजी SAG
9	01.09.2001, 18.25 hrs. BSB/BG	अप आरएमसी का अवपथन Derailment of UP RMC DC Goods train.	बोदरवार-पिपराइच Bodarwar-Pipraich	उतारे गये बैलास्ट ट्रैक का इन्फ्रिंज होना Infringment of track by unloaded ballast.	(पी)- एसएसई/पीवे SSE/P.Way	35 माह डब्ल्यूआईटी,एक इन्क्रिमेंट पर रोक WIT 35 months decreasing one increment. 2002 के लिए 2 सेट सुविधा पास तथा पीटीओ पर रोक Two sets P/Pass & Two Sets PTOs of 2002 stopped.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	अवपथन Derailment	विभागीय DEPTT.
10	02.10.2001, 17.20 hrs. LJN/MG	अनारक्षित समपार सं.12/सी पर गाड़ी संख्या 175अप के साथ टैम्पो की टक्कर Dashing of 175 Up with Tempo at UMLXing No.12/C.	बकशी का तालाब-मोहिबुल्लाहपुर Bakshi-ka-Talab-Mohibullahpur	टैम्पो चालक की लापरवाही Negligence of Tempo driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	1	-	10000/-	मानवरहित समपार UMLC	एओजेई AOJE
11	16.10.2001, 14.30 hrs. IZN/BG	अनारक्षित समपार सं.18/सी पर गाड़ी संख्या 457अप के साथ टोयोटा की टक्कर Dashing of 457 Up with Toyota 407 at UML Xing No.18/C.	गुलरभोज-बाजपुर Gular Bhoj-Bajpur	टुक चालक की लापरवाही Negligent driving by the Mini Truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	-	-	10,000/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
12	30.10.2001, 06.48 hrs. LJN/BG	डाउन एसक्यूबी का अवपथन Derailment of DN SQB Goods train.	मोतीगंज-मनकापुर Motiganj-Mankapur	वैगन में खराबी Wagon defect	गार्ड Guard गेटमैन Gateman	डब्ल्यूआईटी 03 माह WIT 3 months डब्ल्यूआईटी 06 माह WIT 6 months	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	6848000/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
13	16.11.2001, 19.40 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.346/सी पर गाड़ी संख्या 128 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 128 DN with tractor at UMLXing No.346/C.	राया -मथुराRaya-Mathura	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	1	1	2000/-	मानवरहित समपार UMLC	एओजेई AOJE
14	18.11.2001, 07.20 hrs. LJN/MG	डाउन गोरखपुर का अवपथन Derailment of DN GKP DC Goods train.	सुभागपुर-इथियोक Subhagpur-Ithiathok	ट्राली के स्प्रिंग का बाहर आना Trolley spring worked out.	(पी)-कैरिज फिटर-II (P)- Carriage Fitter-II (एस)-चालक (S)- Driver (एस)-गार्ड (S)- Guard	कैरिज फिटर ग्रेड-III में रिवर्ट करना Reverted as C.Fitter Gr.III डब्ल्यूआईटी 2 साल WIT 2 years डब्ल्यूआईटी 06 माह WIT 6 months	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	800000/-	अवपथन Derailment	जेओजेजी JAJG

15	02.12.2001, 07.15 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.230/सी पर गाड़ी संख्या 5311अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 5311 Up with tractor at UMLX No.230/C.	दोहना-भोजीपुरा Bhojipura	Dohna- ट्रैक्टर ट्राली चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor Trolley driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	1	-	7000/-	मानवरहित समपार UMLC	एओजेई AOJE
16	15.12.2001, 08.45 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.21/सी पर गाड़ी संख्या 163 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 163 Dn with tractor at UMLXing No.21/C.	बिसलपुर-भोपटपुर Bisalpur-Bhopatpur	ट्रैक्टर ट्राली चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor Trolley driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	2	1000/-	मानवरहित समपार UMLC	एओजेई AOJE

17	16.12.2001, 09.40 hrs. BSB/MG	अनारक्षित समपार सं.18/सी पर गाड़ी संख्या 261अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 261 Up with tractor at UMLXing No.18/C.	मरहौरा-पटेहरी Marhaura-Paterhi	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	1	2	-	मानवरहित समपार UMLC	एओजेई AOJE
18	22.12.2001, 16.50 hrs. IZN/MG	144 डाउन का अवपथन Derailment of 144 Dn Pass.	बिजौरिया At Bijauria stn.	कांटा खराब होना Point failure & two routes.	स्टेशन अधीक्षक SS कांटावाला Pointsman	डब्लूआईटी 2 साल WIT two years. 2 साल के लिए वेतन में 2 इंक्रीमेंट नीचे अवनति Reduction of pay in same scale two increment lowest for two years.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	1	6706/-	अवपथन Derailment	जेएजीई JAGE
19	09.01.2002, 09.12 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.315/सी पर गाड़ी संख्या 5315अप के साथ तिपहिया वाहन की टक्कर Dashing of 5315 Up with three wheeler at UMLXing No.315/C.	कानपुर सेंटल-फरुखीबाद Kanpur Central-Farrukhabad	तिपहिया वाहन चालक की लापरवाही Negligent driving by the Three wheeler driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	3	-	-	-	मानवरहित समपार UMLC	एओजेई AOJE
20	18.01.2002, 13.35 hrs. BSB/BG	अप बीसीएक्सटी का अवपथन Derailment of UP BCXT Spl.	लार रोड-बेल्थारा रोड Lar Road-Belthara Road	वैगन में खराबी तथा टिवस्टWagon defect, variation in cross level & twist in the track.	(पी)-सेक्शन इंजीनियर(रेलपथ)/सलेमपुर (P)- SE(P.Way)/SRU	2 सेट सुविधा पास पर रोक Two sets P/Pass closed.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	80000/-	अवपथन Derailment	एओजेई AOJE
21	23.01.2002, 17.40 hrs. LJN/BG	डाउन कटिहार का अवपथन Derailment of DN KIR DC Goods.	गौर स्टेशन At Gaur stn.	Axle Box journal broken.	(पी)-सीएमए (P)- CMA	डब्लूआईटी 1 साल WIT one year	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	750000/-	अवपथन Derailment	जेएजीई JAGE
22	04.02.2002, 01.50 hrs. BSB/BG	डाउन एनजीसी का अवपथन Derailment of DN NGC Goods.	करमुदीनपुर-ताजपुर डेहमा Krumuddinpur-Tajpur Dehma	Journal of wagon no.77615/WR BCXT broken due to hot axle.	फीटर-1 तथा ग्रेड-11/कोटा वकशाप Fitter Gr.I & सस्टेमा/युसुफपुर ASM/YFP	डब्लूआईटी 1 साल WIT one year 5000-8000 से 4500-7000 ग्रेड में 18 माह के लिए रुपये 5000 पर वेतन Reduction in grade as 4500-7000 from 5000-8000 pay fixed Rs.5000/- for 18 months.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	16886558/-	अवपथन Derailment	जेएजीई JAGE
					गार्ड Guard	डब्लूआईटी 3 साल WIP 3 years							
					डीजल सहायक Diesel Assistant/BSB	डब्लूआईटी 3 साल WIP 3 years							
					ड्राइवर Driver	डब्लूआईटी 1 साल WIT one year							
					सहायक स्टेशन मास्टर / दोदाडीह ASM/Dodadiha	डब्लूआईटी 24 माह WIT 24 months							
					P.Man/Sahbazkuli	डब्लूआईटी 24 माह WIT 24 months							
					सस्टेमा/शहबाजकुली ASM/Sahbazkuli	डब्लूआईटी 1 साल WIT one year							
					गेटमैन/14 सी Gateman/14-C	12 माह के लिए निचले स्तर पर वेतन Pay fixed on bottom for 12 months.							
					केबिनमैन(पूर्व) C/Man(E)/	डब्लूआईटी 24 माह WIT 24 months							
					गेटमैन/5 सी Gateman/5-C	12 माह के लिए निचले स्तर पर वेतन Pay fixed on bottom for 12 months.							
					केबिनमैन(पूर्व) / दोदाडीह C/Man(E)/Dodadiha	डब्लूआईटी 24 माह WIT 24 months							
					सस्टेमा/ ताजपुर डेहमा ASM/Teipur	डब्लूआईटी 24 माह WIT 24 months							
23	01.03.2002, 12.20 hrs. IZN/BG	अनारक्षित समपार सं.14/सी पर गाड़ी संख्या 456 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 456 Dn with tractor at UMLXing No.14/C.	बाजपुर-गुलरभोज Bazpur-Gularbhoj	ट्रैक्टर ट्राली चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor Trolley driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	-	मानवरहित समपार UMLC	एओजेई AOJE
24	06.03.2002, 08.15 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.312/सी पर गाड़ी संख्या 121अप के साथ ट्रक की टक्कर Dashing of 121 Up with truck at UMLXing No.312/C.	हाथरस-मुरसान Hathras-Mursan	ट्रक ट्राली चालक की लापरवाही Negligent driving by the Truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	3	1	49248/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
25	23.03.2002, 08.50 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.43/सी पर गाड़ी संख्या 5302 डाउन के साथ टैम्पो की टक्कर Dashing of 5302 Dn with Tempo at UMLXing No.43/C.	उत्तरीपुरा-बरौजपुर Uttaripura-Barrajpur	टैम्पो चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tempo driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	3	760/-	मानवरहित समपार UMLC	एसओजेई SOJE

2002-2003

1	13.04.2002, 11.15 hrs. BSB/BG	4016 ड्राउन के गाड़ी इंजन की टक्कर Dashing of T/E of 4016 Dn.	सारनाथ -कादीपुर Sarnath-Kadipur	ट्रक्टर ट्राली चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	1	2500/-	मानवरहित समपार UMLC	एओजेई AOJE
2	05.05.2002, 09.15 hrs. LJN/MG	189 अप का अवपथन Derailment of 189 Up.	बहराइच-रिसीया Bahraich-Risia	एसएलआर संख्या 8181 के पहिया संख्या 2 के जरनल का टूटना Breakage of journal of wheel no.2 of SLR No.8181/NE.	टेक्निशियन I/इज्जतनगर Tech.I/IZN टेक्निशियन II/इज्जतनगर Tech.II/IZN सेक्शन इंजीनियर(समाडि) SE(C&W)	डब्लूआईटी 3 साल WIT 3 years. एक सेट सुविधा पास पर रोक One set P/Pass closed. डब्लूआईटी 6 माह WIT 6 months	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	119000/-	अवपथन Derailment	विभागीय DEPTT.
3	22.05.2002, 21.28 hrs. LJN/MG	5320 अप का अवपथन Derailment of 5320 Up.	लखीमपुर याई में At Lakhimpur Yard.	कांटा की सही सेटिंग सुनिश्चित किए बिना ही टी/152 जारी करना Issue of T/152 RB without ensuring the correct setting of point.	(पी)-कैबिनमैन (P)- Cabinman	4 साल के लिए वेतन में अवनति Reduction of pay for 4 years.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	अवपथन Derailment	विभागीय DEPTT.
4	24.05.2002, 15.50 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.26/सी पर गाड़ी संख्या 9165 अप के साथ टैम्पो की टक्कर Dashing of 9165 Up with Tempo at UMLXing No.26/C.	आजमगढ़-सठियाव Azamgarh-Sathiaon	टैम्पो चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tempo driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	2	6	-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
5	30.05.2002, 06.08 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.3/सी पर गाड़ी संख्या 5108 ड्राउन के साथ ट्रक की टक्कर Dashing of 5108 Dn with truck at UMLXing No.3/C.	चिलकहर-फेफना Chilkahar-Phephna	ट्रक चालक की लापरवाही Negligent driving by the Truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	-	2	2145865/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
6	01.06.2002, 21.10 hrs. LJN/BG	5204 ड्राउन का अवपथन Derailment of 5204 Dn.	गोण्डा याई At Gonda Yard.	इंटरलॉकिंग फेल होना Interlocking failure	(पी)-ईएसएम (P)- ESM (एस)-सहायक स्टेशन मास्टर (S)- ASM	डब्लूआईटी 1 साल WIT one year डब्लूआईटी 3 साल WIP 3 years	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	अवपथन Derailment	एसएजी SAG
7	04.06.2002, 12.52 hrs. IZN/MG	रक्षित समपार सं.236/बी पर गाड़ी संख्या 5301 अप के साथ बस की टक्कर Dashing of 5301 Up with Bus at Manned L-Xing No.236/B.	साहवार टाउन-बदारीकला Sahawar Town-Badhari Kalan	फाटक का खुला रहना Gate was in open condition .	गेटमैन Gateman	डिस्मिस्सल Dismissal	उत्तर प्रदेश UP	49	7	22	39955/-	मानवरक्षित समपार MLC	सीआरएस CRS
8	08.06.2002, 13.05 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.63ए/सी पर गाड़ी संख्या 5217 ड्राउन के साथ टैम्पो की टक्कर Dashing of 5217 Dn with Tempo at UMLXing No.63A/C.	झुसी-रामनाथपुर Jhusi-Ramnathpur	टैम्पो चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tempo driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	1	-	-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
9	12.06.2002, 08.22 hrs. IZN/BG	अनारक्षित समपार सं.48/सी पर गाड़ी संख्या 426 ड्राउन के साथ स्कूटर की टक्कर Dashing of 426 Dn with Scooter at UMLXing No.48/C.	हल्दवानी-लालकुआं Haldwani-Lalkuan	स्कूटर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Scooter Rider.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
10	14.06.2002, 15.19 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.234/सी पर गाड़ी संख्या 146 ड्राउन के साथ ऑटोरिक्षा की टक्कर Dashing of 146 Dn with Auto Rickshaw at UMLXing No.234/C.	इज्जतनगर-दोहना Izzatnagar-Dohna	अवैध ऑटोरिक्षा चालक की लापरवाही Negligent driving by invalid Auto Rickshaw Rider.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	-	-	-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
11	11.07.2002, 11.45 hrs. IZN/MG	ड्राउन एनएनपी का अवपथन Derailment of DN NNP Goods.	शाहजहांपुर-शहबाजनगर Shahjahanpur-Sahbaznagar	इंजीनियरिंग कर्मचारी द्वारा नियमानुसार बचाव किए बिना ही रेल ज्वाइंट खोलना Opening of rail joint without proper protection by engineering deptt.	(पी)-रेल पथ पर्यवेक्षक (P)- PWS (एस)-चालक (S)- Driver	36 माह के लिए बटम में वेतन Pay fixed on bottom डब्लूआईटी 12 माह WIP 12 month	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	18858/-	अवपथन Derailment	जेओजेई JOJE
12	02.08.2202, 08.50 hrs. BSB/MG	अनारक्षित समपार सं.27/सी पर गाड़ी संख्या 261 अप के साथ बस की टक्कर Dashing of 261 Up with Bus at UMLXing No.27/C.	सिधवलिया-दिघवा दुबौली Sidhwalia-Dighwa Dubauli	बस चालक की लापरवाही Negligent driving by the Bus driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	बिहार Bihar	2	11	2	350/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
13	25.08.2002, 10.45 hrs. BSB/BG	अप बीसीएन का अवपथन Derailment of UP BCN.	छपरा-गौतमस्थान Chhapra-Gautam Asthan	ट्रसबार का टूटना Breakage of truss bar.	(पी)-जेई-ए/पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (P)- JE-I/N.F.Rly.	1सेट सुविधा पास बंद One set P/Pass closed.	Bihar	-	-	-	22600/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
14	13.09.2002, 17.35 hrs. IZN/MG	ड्राउन आरएमसी का अवपथन Derailment of DN RMC.	खुदागंज-गुरसाहायगंज Khudaganj-Gursahaiganj	लाइन पर गिटटी Ballast on line.	रेल पथ निरीक्षक(निर्माण)/कानपुर अनवरगंज SE(P.Way)/Con/CPA	डब्लूआईटी 24 माह WIT 24 months	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	अवपथन Derailment	जेओजेई JOJE

					सीनियर सेक्शन इंजिनियर(रेल पथ)कन्नौज SSE(P.Way)/Kannauji रेल पथ पर्यवेक्षक(निर्माण) /फतेहगढ़ PWS/Con/Fatehgarh	डब्लूआईटी 1 साल WIT one year डब्लूआईटी 35 माह WIT 35 months									
15	03.10.2002, 06.30 hrs. BSB/BG	अप एसएसबी टैंक का अवपथन Derailment of UP SSB Tank D/C Goods train.	नूनखार-भटनी Noonkhar-Bhatni	वैगन में खराबी तथा रेलपथ का खराब रख रखाव Wagon defect & poor maintenance of track.	एसएसई(समाप्ति)/जीएचजेड SSE(C&W)/GHZ मेठ Mate	6 माह के लिए समान वेतनमान में 2 स्टेज नीचे अवनति Reduction of pay two stage lower in same scale for 6 months. 2 सेट सुविधा पास एवं 1 सेट पीटीओ पर रोक 2 set P/Pass & one set PTO closed.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-		अवपथन Derailment	जेओजेई JOJE	
16	07.10.2002, 22.50 BSB/BG	डाउन रकसौल का अवपथन Derailment of DN RXL DC Goods.	रेवती-सुरैमनपुर Reoti-Suraimanpur	भैंस का लाइन पर आना Buffalo on line	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-		अवपथन Derailment	जेओजेई JOJE	
17	15.10.2002, 10.15 hrs. BSB/MG	अनारक्षित सम्पार सं.18/सी पर गाड़ी संख्या 243 अप के साथ जीप की टक्कर Dashing of 243 Up with Jeep at UMLXing No.18/C.	जलालपुर-तरयासुजान Jalalpur-Tariasujan	जीप चालक की लापरवाही Negligent driving by the Jeep driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	4	4	4	-		मानवरहित सम्पार UMLC	जेओजेई JOJE	

18	05.11.2002, 08.15 hrs. BSB/BG	5210 डाउन तथा 5224 डाउन की पीछे से टक्कर Rear end collision of 5210 Dn & 5224 Dn.	कोपासम्होता-टेकनिवास Kopasamhota-Teknewas	चालक 5224 डाउन द्वारा सिग्नल के संकेत का पालन न करना Disregard of signal by the driver of 5224 Dn.	चालक 5224 डाउन Driver 5224 Dn डीजल सहायक 5224 डाउन Diesel Assistant 5224 Dn	अनिवार्य सेवानिवृत्ति Compulsory Retirement. अनिवार्य सेवानिवृत्ति Compulsory Retirement.	बिहार Bihar	1	5	5	1747477/-	टक्कर Collision	सीआरएस CRS
19	10.12.2002, 12.20 hrs. LJN/MG	अनारक्षित समपार सं.177/सी पर गाड़ी संख्या 173अप के साथ रोड रोलर की टक्कर Dashing of 173 Up with Road Roller at UMLXing No.177/C.	झरेखापुर-सीतापुर Jharekhapur-Sitapur	रोड रोलर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Road Roller driver.	कोई रेलवे कर्मचारी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	50000/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
20	14.12.2002, 14.05 hrs. LJN/BG	5707अप तथा 582 डाउन का साइड से टक्कर Side collision of 5707 Up & 582 Dn.	गोरखपुर स्टेशन Gorakhpur stn.	शंटिंग स्टाफ की लापरवाही Slackness of shunting staff.	कांटावाला Pointsman केबिनमैन Cabinman सहायक स्टेशन मास्टर ASM	रिमवल Removal रिमवल Removal समान वेतनमान 6500-10500 में रुपये 7700 से 6500 पर असंचयी प्रभाव से 3 महीने के लिए अवनति Reduction to 6500/- from 7700/- from same scale of pay 6500-10500 for 3 months with non cumulative effect.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	2	25000/-	टक्कर Collision	जेएजीई JAGE
					गार्ड Guard	2 साल के लिए वेतनमान 5000-8000 के लिए रुपये 6350 से 5000 पर स्थायी रूप से अवनति revised from 6350 to 5000 in scale of 5000-8000 for 2 years permanently.							
					गाड़ी लिपिक TNC	असंचयी प्रभाव से 2 साल के लिए वेतनमान 4000-6000 से 3050-4590 में रुपये 4100 से 3875 पर स्थायी रूप से अवनति Reduction in grade from 4000-6000 to 3050-4590 & pay reduced from 4100/- to 3875/- from 2 years non cumulative effect.							
					शटर Shunter	डब्लूआईटी 35 माह WIT 35 months							
					टीएक्सआर TXR	असंचयी प्रभाव से 3 साल के लिए समान वेतनमान में न्यूनतम पर अवनति Reduced to minimum for 3 years in same scale of pay without cumulative effect.							
21	22.02.2003, 11.40 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं.217/सी पर गाड़ी संख्या 3020डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 3020 Dn with tractor at UMLXing No.217/C.	बभनान-गौर Babhnan-Gaur	ट्रैक्टर ड्राइवर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
22	11.03.2003, 10.25 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.6बी/सी पर गाड़ी संख्या 2562 डाउन के साथ टैम्पो की टक्कर Dashing of 2562 Dn with Tempo at UMLXing No.6B/C.	हरदत्तपुर-मंडुआडीह Hardtupur-Manduadih	टैम्पो चालक की लापरवाही Negligent driving by the tempo driver.	कोई रेलवे कर्मचारी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	1	-	-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
23	15.03.2003, 07.46 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं.183/सी पर गाड़ी संख्या 5203 अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 5203 Up with tractor at UMLXing No.183/C.	खलीलाबाद-चुरेब Khalilabad-Chureb	ट्रैक्टर ड्राइवर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	14000/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
24	30.03.2003, 17.15 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.115/सी पर गाड़ी संख्या 5027 अप के साथ जीप की टक्कर Dashing of 5027 Up with Jeep at UMLXing No.115/C.	भाटपार रानी-भटनी Bhalpar Rani-Bhatni	जीप चालक की लापरवाही Negligent driving by the Jeep driver.	कोई रेलवे कर्मचारी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	11	4	4	-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE

2003-2004

Position of consequential Train Accidents during the period from 2003-04 to 2012-13

Sl. No.	Date of accident, Time & Div.	Brief Particulars	At/betn. Stns.	Cause	Staff Responsible	Punishment	State	Casualty			Cost of damage	Category	Enquiry
								K	G	M			
1	04.04.2003, 12.10 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.47/सी पर गाडी संख्या 163 अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 163 Up with tractor at UMLXing No.47.	खटीमा-बनबसा Khatema-Banbasa	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	1	-	1000/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
2	05.04.2003, 18.10 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.331/सी पर गाडी संख्या 5316अप के साथ बैलगाडी की टक्कर Dashing of 5316 with Bullock Cart at UMLXing No.331/C.	सोनाई-मुरसान Sonai-Mursan	बैलगाडी चालक की लापरवाही Negligent driving by the Bullock Cart driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	2	-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
3	29.04.2003, 05.55 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.175/सी पर गाडी संख्या 117अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 117 Up with tractor at UMLXing No.175/C.	शमसाबाद-कायमगंज Samsabad-Kayamganj	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	1	9266/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
4	12.05.2003, 08.57 IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.62/सी पर गाडी संख्या 5306डाउन के साथ मोटर साइकिल की टक्कर Dashing of 5306 Dn with Motor Cycle at UMLXing No.62/C.	उतारीपुरा-बिहौर Uttaripura-Bilhaur	मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही Negligent driving by the Motor Cycle driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
5	15.05.2003, 04.37 hrs. IZN/MG	101अप का अवपथन Derailment of 101 Up with truck.	कानपुर सेंटल-फरूखाबाद Kanpur Central-Farrukhabad	ट्रक चालक की लापरवाही Negligent driving by the Truck driver & bursting of truck tyre.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	4	19800/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
6	20.05.2003, 13.35 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.63/सी पर गाडी संख्या 559अप के साथ ट्रक की टक्कर Dashing of 559 Up with truck at UMLXing No.63/C.	रामनाथपुर-जूसी Ramnathpur-Jhusi	ट्रक चालक की लापरवाही Negligent driving by the Truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	3	341729/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
7	07.06.2003, 13.34 hrs. LNJ/BG	अनारक्षित समपार सं.35/सी पर गाडी संख्या 595 अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 595 Up with tractor at UMLXing No.35/C.	महमूदाबाद-सरैया Mahmudabad-Saraiya	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	1	1	21617/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
8	08.06.2003, 08.20 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.29/सी पर गाडी संख्या 2558 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 2558 Dn with tractor at UMLXing No.29/C.	सिसवाबाजार-खडडा Siswa Bazar-Khadda	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	23300/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
9	13.06.2003, 04.55 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.346/सी पर गाडी संख्या 5312अप के साथ टैम्पो की टक्कर Dashing of 5312 Up with Tempo at UMLXing No.346/C.	मथुरा कैंट-राया Mathura Cantt.-Raya	टैम्पो चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tempo driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	2	-	1200/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
10	13.06.2003, 18.05 hrs. IZN/MG	5316 डाउन का अवपथन Derailment of 5316 Dn.	राया -सोनाई Raya-Sonai	बाहरी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रेल पर कठोर वस्तु का रखना A hard object was placed on top the outer rail by some outsider person.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	7	3	2407087/-	Derailment	सीआरएस CRS
11	18.06.2003, 07.55 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.94/सी पर गाडी संख्या 542 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 542 Dn with truck at UMLXing No.94/C.	जिरादेई-सीवान Ziradei-Siwan	ट्रक चालक की लापरवाही Negligent driving by the Truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	बिहार Bihar	1	-	-	129273/-	मानवरहित समपार UMLC	सीआरएस CRS
12	18.06.2003, 11.45 hrs. LNJ/MG	अनारक्षित समपार सं.81/सी पर गाडी संख्या 189अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 189 Up with tractor at UMLXing No.81/C.	मिहिरपुरवा-ककराहा रेस्ट हाउस Mihirpurwa-Kakaraha Rest House	ट्रक चालक की लापरवाही Negligent driving by the Truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	9	6	8	-	मानवरहित समपार UMLC	मेजेस्ट्रीयल Majistrial

13	30.06.2003, 08.35 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.317/सी पर गाड़ी संख्या 121अप के साथ जुगाड़ गाड़ी की टक्कर Dashing of 121 Up with Jugad Gadi at UMLXing No.317/C.	हाथरस सिटी-मुरसान Hathras City-Mursan	जुगाड़ गाड़ी चालक की लापरवाही Negligent driving by the Jugad Gadi driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
14	10.07.2003, 08.35 hrs. IZN/MG	140 डाउन का अवपथन Derailment of 140 Dn.	पंतनगर -किच्छा Pant Nagar-Kichha	ट्रक पर पेड़ का गिरना Tree fallen on track.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	55428/-	अवपथन Derailment	जेओजेई JOJE
15	17.07.2003, 16.35 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.31/सी पर गाड़ी संख्या 139अप के साथ मास्तीकार की टक्कर Dashing of 139 Up with Maruti Car at UMLXing No.31/C.	बहेरी- किच्छा Baheri-Kichha	मास्तीकार चालक की लापरवाही Negligent driving by the Maruti Car driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	3	-	-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
16	28.07.2003, 14.34 hrs. IZN/BG	डोमिनगढ़ स्टेशन पर गाड़ी संख्या 5087अप के साथ ट्रक की टक्कर Dashing of 5087 Up with truck at Domingarh stn.	गोरखपुर-डोमिनगढ़ Gorakhpur-Domingarh	ट्रक चालक की लापरवाही Negligent driving by the Truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	26	15	15000/-	विविध MISC.	सीआरएस CRS
17	15.08.2003, 05.35 hrs. IZN/BG	अप लालकुआं का अवपथन Derailment of UP Lalkuan Spl.	चमरुआ-बिलासपुर रोड Chamarua-Bilaspur Road	बायीं तरफ के फारमेशन का स्लीप होना Slip of left side formation.	(पी)-जेई-III(रेलपथ) (P)-JE-III(P.Way)	वेतनमान 5500-9000 से 5000-8000 में न्यूनतम पर एक साल के लिए अवनति Reduction in grade from 5500-9000 to 5000-8000 for one year temporarily in lowest pay.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	1711230/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
18	08.09.2003, 20.13 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.94/सी पर गाड़ी संख्या 111अप के साथ बुलडोजर की टक्कर Dashing of 111 Up with Buldozar at UMLXing No.94/C.	यशोदा-कन्नौज Yashoda-Kannauj	बुलडोजर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Buldozar driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	2	-	31465/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE

19	14.10.2003, 10.15 hrs. LJN/BG	5048 ड्राउन का अवपथन Derailment of 5048 Dn.	गोरखपुर कैंट Gorakhpur Cantt. Yard.	लाइन संख्या 4 के स्टार्टर सिग्नल को खतरे के संकेत पर चालक के द्वारा पार करना Driver of 5048 Dn passed starter signal of line no.4 at danger.	(पी)-चालक/पमरे (P)- Driver/E.C.Rly.	2 साल के लिए अस्थायी रूप से 5000-8000 के माल चालक के रूप में रिवर्ट कर रूपये 5000 पर वेतन फिक्स करना Reverted as a Goods driver in Rs.5000- 8000 for 2 years temporarily & pay fixed Rs.5000/-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	Derailment	एसएजी SAG
					(पी)-डीजल सहायक /पमरे (P)- Diesel Assistant/E.C.Rly.	समान वेतनमान में अस्थायी रूप से 40 माह के लिए अवनति Reduction in pay in minimum stage in same scale for 40 months temporarily.							
20	15.10.2003, 08.05 hrs. BSB/BG	5220 अप का अवपथन Derailment of 5220 Up.	दारागंज-झुसी Daraganj-Jhusi	ट्रैक तथा लोको में खराबी Track & loco defect.	जैई-II(रेलपथ) JE(P.Way)	वेतनमान 5000-8000 से 4500-7000 में 3साल के लिए रिवर्ट करना,वेतन को 4500 पर फिक्स करना Reverted in lower grade for 3 yrs. from Rs.5000-8000 to 4500-7000 & pay fixed Rs.4500/-.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	18450/-	अवपथन Derailment	एसएजीSAG
					एसएसई/डीजलशेड/झांसी SSE/Diesel Shed/Jhansi	समान वेतनमान में एक साल के लिए 2 स्टेज नीचे की अवनति Reduction of pay in two stage lower for one year temporarily in same scale.							
21	20.11.2003, 07.15 hrs. BSB/BG	रक्षित समपार सं.31/सी पर गाड़ी संख्या 449अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 449 Up with tractor at Manned L-Xing No.31/A-I/C.	सिसवाबाजार-खडडा Siswa Bazar-Khadda	गेटमैन की लापरवाही Negligence of gateman on duty.	(पी)-गेटमैन (P)- Gateman	पदच्युति Dismissal	उत्तर प्रदेश UP	2	-	-	10000/-	मानवरहित समपार UMLC	सीआरएस CRS
22	25.11.2003, 15.05 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.63/सी पर गाड़ी संख्या 555 अप के साथ ट्रक की टक्कर Dashing of 555 Up with truck at UMLXing No.63/C.	गौतम स्थान- बकुल्हा Gautam Asthan-Bakulha	ट्रक चालक की लापरवाही Negligent driving by the Truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	बिहारBihar	1	-	1	1850/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
23	07.12.2003, 03.30 hrs. BSB/BG	अप बीसीएक्सटी का अवपथन Derailment of UP BCXT Empty Goods.	भटनी यार्ड At Bhatni Yard.	वैगन संख्या 78719 के मध्य पाइवोट का टूटना तथा गाड़ी का विभाजन Breakage of centre pivot of wagon no.78719 & parting of train.	(पी)-गार्ड (P)- Guard	डब्लूआईटी 24 माह WIT 24 months	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	101950/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
					(एस)- सहायक स्टेशन मास्टर (S)- ASM	डब्लूआईटी 3 माह WIT 3 months							
24	01.01.2004, 12.37 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं.28/सी पर गाड़ी संख्या 197 अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 197 Up with tractor at UMLXing No.28/C.	पयागपुर- चिलवरिया Payagpur-Chilwaria	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	10000/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
25	01.02.2004, 09.00 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.44/सी पर गाड़ी संख्या 5306 अप के साथ टैम्पो की टक्कर Dashing of 5306 Up with Tempo at UMLXing No.44/C.	उत्तरीपुरा-बरीजपुर Uttaripura-Barrajpur	टैम्पो चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tempo driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	-	-	-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
26	02.02.2004, 02.50 hrs. IZN/MG	ड्राउन सीओपी का अवपथन Derailment of DN COP Spl.Goods.	उझानी यार्ड At Ujhani Yard.	कांटा के सही सेटिंग को बिना सुनिश्चित किए गाड़ी को धक्का लगाना Pushing of rake without ensuring of correct setting of points.	(पी)-गार्ड वाराणसी सीटी (P)- Guard/BCY (एस)-चालक वाराणसी सीटी (S)- Driver/BCY (एस)-कांटावाला उझानी (S)- Pointsman/Ujhani	डब्लूआईटी 3 साल WIT 3 years. डब्लूआईटी 24 माह WIT 24 months डब्लूआईटी 1 साल WIT one year	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	अवपथन Derailment	जेओजेई JOJE
27	09.02.2004, 18.50 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.118/सी पर गाड़ी संख्या 122ड्राउन के साथ ट्रक की टक्कर Dashing of 122 Dn with truck at UMLXing No.118/C.	मुरसान-हाथरस सिटी Mursan- Hathras City	ट्रक चालक की लापरवाही Negligent driving by the Truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	2	-	1000/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
28	20.02.2004, 07.35 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं. 6/सी पर गाड़ी संख्या 2560ड्राउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 2560 Dn with tractor at UMLXing No.6/C.	हरदत्तपुर-मंडुआडीह Hardatpur-Manduadih	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	-	-	24888/-	मानवरहित समपार UMLC	जेओजेई JOJE

2004-2005

1	12.05.2004, 10.15 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं. 30/सी पर गाड़ी संख्या 4015अप के साथ टैम्पो की टक्कर Dashing of 4015 Up with Tempo at UMLXing No.30/C	बलिया-फेफना Ballia-Phephna	टैम्पो चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tempo driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	10	4	-	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
2	18.05.2004, 12.46 hrs. LJN/MG	181 डाउन का अवपथन Derailment of 181 Dn.	चमरुआ-बिलासपुर रोड Chamarua-Bilaspur Road	चालक के द्वारा ओवर स्पीड तथा ट्रैक में खराबी Over speeding by driver & track defect.	(पी)-चालक (P)- Driver (एस)-जूनियर इंजीनियर(पी0वे0) (S)- JE(P.Way)	अनिवार्य सेवानिवृत्ति Compulsory Retirement. अनिवार्य सेवानिवृत्ति Compulsory Retirement.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	10000/-	अवपथन Derailment	जेओजेई JOJE	
3	23.05.2004, 10.00 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं. 7/सी पर गाड़ी संख्या 558 डाउन के साथ टैम्पो की टक्कर Dashing of 558 Dn with Tempo at UMLXing No.7/C.	हरदत्तपुर-मंडुआडीह Harduitpur-Manduadih	टैम्पो चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tempo driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE	
4	01.08.2004, 05.05 hrs. IZN/MG	101 अप का अवपथन Derailment of 101 Up.	उत्तरीपुरा-बिल्हौर Uttaripura-Bilhaur	ट्रक का लाइन पर आना ट्रक चालक की लापरवाही Truck on line due to negligent driving by truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	30338/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE	
5	12.08.2004, 10.00 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं. 245/ए/सी पर गाड़ी संख्या 131अप के साथ स्कूटर की टक्कर Dashing of 131 Up with Scooter at UMLXing No.245/A/C.	बरेली सिटी- इज्जतनगर Bareilly City-Izzatnagar	स्कूटर चालक की लापरवाही Negligence of scooterist.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE	
6	30.08.2004, 12.30 hrs. LJN/MG	181 डाउन का अवपथन Derailment of 181 Dn.	बहराइच-चिलवरिया Bahraich-Chilwaria	ट्रैक में खराबी Track defect.	(पी)-वरिष्ठ खण्ड इंजीनियर (पी0वे0) (P)- SSE(P.Way) (पी)-गैंगमैट(P)- Gangmate	सेवा से रिमूवल Removal from service सेवा से रिमूवल Removal from service	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE	
7	01.09.2004, 16.04 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं. 46बी/सी पर गाड़ी संख्या 2562 डाउन के साथ टोयोटा की टक्कर Dashing of 2562 Dn with Toyota at UMLXing No.46B/C.	भीटी- जंगीगंज Bhati-Jangiganj	कवालिस चालक की लापरवाही Negligence of Toyota Qualis driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	9	1	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE	
8	03.11.2004, 17.25 hrs. BSB/MG	अनारक्षित समपार सं. 8/सी पर रेलबस के साथ टाटा इंडिका की टक्कर Dashing of Rail Bus with Tata Indica Car at UMLXing No.8/C.	कोपागंज-घोसी Kopaganj-Ghosi	टाटा इंडिका चालक की लापरवाही Negligence of Tata Indica driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	1	2	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE	
9	09.11.2004, 12.50 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं. 12/सी पर गाड़ी संख्या 563अप के साथ मोटरसाइकिल की टक्कर Dashing of 563 Up with Motor Cycle at UMLXing No.12/C.	युसुफपुर-दोड़ाडीह Yusufpur-Dhodadih	मोटर साइकिल चालक की लापरवाही Negligence of Motor Cycliest.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE	
10	21.11.2004, 02.30 hrs. BSB/BG	5003 डाउन का अवपथन Derailment of 5003 Dn.	सादात-जखनियां Sadat-Jakhani	भैंस से टक्कर Dashing against Buffalow.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	212186/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE	
11	21.11.2004, 09.08 hrs. IZN/BG	अनारक्षित समपार सं.46/सी पर गाड़ी संख्या 3019 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 3019 Dn with tractor at UMLXing No.46/C.	चमरुआ-बिलासपुर रोड Chamarua-Bilaspur Road	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	23000/-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE	
12	18.12.2004, 04.52 hrs. BSB/MG	अनारक्षित समपार सं.35/सी पर गाड़ी संख्या 246अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 246 Up with tractor at UMLXing No.35/C.	सिधवलिया-दिघवा दुबौली Sidhwalia-Dighwa Dubauli	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	बिहार Bihar	1	-	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE	
13	04.01.2005, 19.04 hrs. LJN/BG	579 अप का अवपथन Derailment of 579 Up.	गोरखपुर कैंट यार्ड Gorakhpur Cantt. Yard.	लाइन संख्या 6 के अप स्टार्टर की अवहेलना Disregard of Up starter of Line No.6.	(पी)-चालक(P)- Driver (पी)-डीजल सहायक (P)- Diesel Assistant	अनिवार्य सेवानिवृत्ति Compulsory Retirement. अनिवार्य सेवानिवृत्ति Compulsory Retirement.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	25930/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE	
14	12.01.2005, 07.42 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं.178/सी पर गाड़ी संख्या 102 डाउन के साथ जीप की टक्कर Dashing of 102 Dn with Jeep at UMLXing No.178/C.	शमसाबाद-कायमगंज Samshabad-Kayamganj	जीप चालक की लापरवाही Negligence of Jeep driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	-	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE	

15	08.02.2005, 15.50 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.43/सी पर गाडी संख्या 576 डाउन के साथ जीप की टक्कर Dashing of 576 Dn with Jeep at UMLXing No.43/C.	सरायमीर-फरीहा Saraimir- Phariha	जीप चालक की लापरवाही Negligence of Jeep driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	1	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
----	-------------------------------------	--	------------------------------------	--	--	---	--------------------	---	---	---	---	-------------------------	----------------

2005-2006

1	04.05.2005, 16.55 hrs. BSB/MG	263 अप का अवपथन Derailment of 263 Up.	छपरा यार्ड At Chhapra Yard.	चालक द्वारा ओवरस्पीड Over speeding by driver.	(पी)-चालक (P)- Driver (एस)- डीजल सहायक (S)- Diesel Assistant (एस)- गार्ड (S)- Guard (एस)-रेल पथ पर्यवेक्षक (S)- PWS	3 साल के लिए प्रवर शंटर के लिए रिवर्ट करना तथा वेतन 5450 से 5250 तक घटाना Reverted as Sr.Shunter for 3 yrs. & pay reduced from 5450/- to 5250. अस्थायी रूप से 1 साल के लिए 2 स्टेज वेतन में अवनति Reduction of pay in 2 stage lower for one year temporarily. डब्लूआईटी 24माह WIT 24 months 3 साल के लिए ग्रेड में 1 स्टेज वेतन में अवनति Reduction in grade in one stage lower for 3 yrs.	बिहार Bihar	-	-	-	20990/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
2	05.05.2005, 17.55 hrs. BSB/MG	263 अप का अवपथन Derailment of 263 Up.	छपरा यार्ड At Chhapra Yard.	लोको में खराबी Loco Defect.	(पी)- वरिष्ठ खण्ड इंजीनियर/लोको (P)- SSE/Loco	डब्लूआईटी 24 माह WIT 24 months	बिहार Bihar	-	-	-	-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
3	08.05.2005, 06.50 hrs. IZN/MG	102 डाउन का अवपथन Derailment of 102 Dn.	रूदायन-कम्पिल रोडRudain- Kampil Road	जानवर का कट जाना Cattle run over.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
4	17.05.2005, 09.50 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.14/सी पर गाड़ी संख्या 558 डाउन के साथ जीप की टक्कर Dashing of 558 Dn with Jeep at UMLXing No.14/C.	कछवा रोड-राजातालाब Kachhwa Road-Raja Talab	जीप चालक की लापरवाही Negligent driving by the Jeep driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	3	5	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
5	18.05.2005, 15.55 hrs. LJN/MG	अनारक्षित समपार सं.19/सी पर गाड़ी संख्या 5309 अप के साथ बैलगाड़ी की टक्कर Dashing of 5309 Up with Bulluck Cart at UMLXing No.19/C.	बकशी का तालाब-इटौंजा Bakhshi-ka-Talab-Itaunja	बैलगाड़ी चालक की लापरवाही Negligent driving by the Bullock Cart driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
6	04.06.2005, 21.10 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.3/सी पर गाड़ी संख्या 5934 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 5934 Dn with tractor at UMLXing No.3/C.	गाजीपुर सिटी-शहबाजकुली Ghazipur City-Sahbazkuli	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	1	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
7	15.06.2005, 21.28 hrs. BSB/BG	153 डाउन का अवपथन Derailment of 153 Dn.	सैदाबाद-हंडियाखास Saidabad-Handiakhas	कंपन के कारण अनुपयुक्त रेल का ट्रैक पर आना Due to vibration un- servicable rail come on track.	(पी)- ठेकेदार (P)- Contractor (एस)-जूनियर इंजीनियर (रेलपथ)/माधोसिंह (S)- JE(P.Way)/Madhosingh (एस)-जूनियर इंजीनियर (रेलपथ)/स्पेशल (S)- JE(P.Way)/Spl.	65490 रुपये की रिकवरी Recovery of Rs.65,419/-. डब्लूआईटी 1 वर्ष WIT one year डब्लूआईटी 36माह WIT 36 months	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	65419/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
8	23.06.2005, 09.48 hrs. LJN/MG	224 डाउन का अवपथन Derailment of 224 Dn.	नौतनवां-लक्ष्मीपुर Nautanwa- Lakshmpur	गेज का फैलना Spread of gauge	(पी)-रेलपथ पर्यवेक्षक (निर्माण)/गोरखपुर (P)- PWS/Con/GKP (पी)-जूनियर इंजीनियर (रेलपथ)/निर्माण (P)- JE-(P.Way)/Con	संचयी प्रभाव से 3 साल के लिए 1 ग्रेड वेतन में अवनति तथा वेतन 4700 पर फिक्स्ड Reduction in one grade lower for 3 yrs. & pay fixed Rs.4700 with cumulative effect. असंचयी प्रभाव से 2 साल के लिए 1 स्टेज वेतन में अवनति तथा वेतन 6650 पर फिक्स्ड Reduction in one stage lower for 2 yrs. with non- cumulative effect & pay fixed at Rs.6650/-.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	5000/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE

9	24.08.2005, 21.48 hrs. IZN/MG	5307 अप का अवपथन Derailment of 5307 Up	किच्छा-बहेड़ी Kichha-Baheri	लोको की खराबी Loco Defect.	(पी)- (पी)-टेक्नीशियन ग्रेड-II डीजल शेड/इज्जतनगर(P)- Tech. Grade-II/Dsl shed/IZN	डब्लूआईटी 24माह WIT 24 months	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	अवपथनDerailment	एसओजेई SOJE
10	13.10.2005, 08.40 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.26सी पर गाड़ी संख्या 558 डाउन के साथ ट्रक की टक्कर Dashing of 558 Dn with truck at UMLXing No.26/C.	माधोसिंह-कटका Madhosingh-Katka	ट्रक चालक की लापरवाही Negligent driving by the Truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
11	17.11.2005, 05.50 hrs. BSB/MG	261 अप का अवपथन Derailment of 261 Up.	थावे-गोपालगंज Thawe- Gopalganj	ट्रक पर बैलास्ट का आना Heap of ballast on track.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	बिहार Bihar	-	-	-	-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
12	25.11.2005, 08.25 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.4एसी पर गाड़ी संख्या 402डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 402 Dn with tractor at UMLXing No.4A/C.	पिपराइच-उनालाPipraich- Unaula	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	3	4	-	16200/-	अनारक्षित समपारUMLC	जेओजेई JOJE
13	05.01.2006, 09.57 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं.248 सी पर गाड़ी संख्या 3020 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 3020 Dn with tractor at UMLXing No.248/C.	मौलीगंज-झिलाही Motiganj- Jhilahi	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	-	अनारक्षित समपारUMLC	जेओजेई JOJE
14	12.01.2006, 08.18 hrs. BSB/BG	449 अप का अवपथन Derailment of 449 Up.	घुघली यार्ड में At Ghughali Yard.	चालक के द्वारा अप स्टार्टर सिगनल Up starter signal passing at danger by driver.	(पी)-चालक/नरकटियागंज (P)- Driver/NKE (पी)- डीजल सहायक/ नरकटियागंज (P)- D/Asstt./NKE (पी)- सस्टेमा/घुघली (P)- ASM/GH (एस)- गेटमैन (S)- Gateman	डब्लूआईटी 18 माह WIT 18 months डब्लूआईटी 18 माह WIT 18 months अस्थायी रूप से ₹ 4500- 7000 के स्केल में 2 साल के लिए वेतन ₹ 4500 पर डब्लूआईटी 6माह WIT 6 months	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	450/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
15	23.01.2006, 11.51 hrs. LJN/MG	अनारक्षित समपार सं.248 सी पर गाड़ी संख्या 176 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 176 Dn with tractor at UMLXing No.46/C.	अतरिया-सिधौली Ataria-Sidhauli	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	20000/-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
16	22.02.2006, 17.15 hrs. LJN/MG	डाउन आरएमसी का अवपथन Derailment of DN RMC Sp.	बहराइच-चिलवरिया Bahraich-Chilwaria	अनलोडिंग पर्यवेक्षकों की लापरवाही Negligence of unloading supervisors.	(पी)- जूनियर इंजीनियर (रेलपथ) (P)- JE(P.Way) (पी)- रेलपथ पर्यवेक्षक (P)- PWS (पी)- रेलपथ पर्यवेक्षक (P)- PWS (पी)- रेलपथ पर्यवेक्षक (P)- PWS (सी)- गार्ड (S)- Guard	अनिवार्य सेवानिवृत्ति Compulsory Retirement. 1 साल के लिए समान वेतनमान में 2 स्ट्रेज नीचे अवनति Reduction to two stage below in same time संचयी प्रभाव से निचले ग्रेड में 2 साल के लिए अवनति Reduction to lower grade for two years with cumulative effect. डब्लूआईटी 1 वर्ष WIT one year	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	500/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
17	01.03.2006, 07.05 hrs. BSB/BG	551 अप का अवपथन Derailment of 551 Up.		रेलवे स्टाफ की लापरवाही Failure of Rly. staff	(सी)- चालक 5003 (S)- Driver/5003 Dn (सी)- गार्ड 5003 (S)- Guard/5003 Dn (सी)- सस्टेमा/किडहिरापुर (S)- ASM/KER (सी)- सस्टेमा/इंदारा (S)- ASM/IAA (सी)- गाड़ी नियंत्रक/वाराणसी (S)- Train Controller/BSB (सी)- जूनियर इंजीनियर (रेलपथ) बेल्थरा रोड (S)- JE-II/(P.Way)/BLTR	डब्लूआईटी 18 माह WIT 18 months डब्लूआईटी 3 माह WIT 3 months डब्लूआईटी 18 माह WIT 18 months डब्लूआईटी 18 माह WIT 18 months डब्लूआईटी 6 माह WIT 6 months 21 माह के लिए एक स्ट्रेज नीचे वेतन में अवनति Reduction in pay one stage lower for 21 months.	उत्तर प्रदेश UP	-	1	4	1569630/-	अवपथन Derailment	सीआरएस CRS
18	20.03.2006, 00.40 hrs. LJN/BG	3019 अप का अवपथन Derailment of 3019 Up.	बुढ़वल यार्ड At Burhwal Yard.	खतरे के संकेत की अवहेलना Disregard of signal at danger.	(पी) चालक/गोरखपुर (P)- Driver/GKP (पी) डीजल सहायक (P)- Diesel Asstt. (सी) गार्ड/गोरखपुर (S)- Guard/GKP	अनिवार्य सेवानिवृत्ति Compulsory Retirement. संचयी प्रभाव से समान वेतनमान में 5 साल के लिए अवनति Reduced in same time scale of pay for 0 period of 5 yrs. with cumulative effect. डब्लूआईटी 30 माह WIT 30 months	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	58673/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE

2006-2007

1	23.04.2006, 14.40 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं. 83 सी पर गाड़ी संख्या 2553 अप के साथ ट्रक की टक्कर Dashing of 2553 Up with truck at UMLXing No.83/C.	दुरोध-पंचरुखी Duraundha-Pachrukhi	ट्रक चालक की लापरवाही Negligent driving by the Truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	बिहार Bihar	-	4	5	20000/-	अनारक्षित समपार UMLC	सीआरएस CRS
2	30.05.2006, 12.27 hrs. LJN/MG	अनारक्षित समपार सं.98 सी पर गाड़ी संख्या 5322 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 5322 Dn with tractor at UMLXing No.98/C.	पंचपेड़वा- बड़नी Pachperwa-Barhni	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	3	1	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
3	07.06.2006, 22.30 hrs. BSB/MG	245 डाउन का अवपथन Derailment of 245 Dn.	छपरा कचहरी याई Chhapra Kachery Yard.	ओवर स्पीडिंग तथा ट्रैक का खराब रख रखाव Over speeding & poor maintenance of track.	(पी) खण्ड इंजीनियर/रेलपथ/छपरा कचहरी (P)- SE(P.Way)/CI (सी) चालक/छपरा (S)- Driver/CPR (सी) डीजल सहायक/छपरा (S)- Dsl.Asstt/CPR (सी) गार्ड/छपरा (S)- Guard/CPR	डब्लूआईटी 1 वर्ष WIT one year डब्लूआईटी 1 वर्ष WIT one year डब्लूआईटी 3 माह WIT 3 months 2007 के 2 सुविधा पास पर रोक Stoppage of 2 sets P/Pass for 2007.	बिहार Bihar	-	-	-	450/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
4	15.06.2006, 19.55 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.66 सी पर गाड़ी संख्या 4005 अप के साथ टुक की साइड से टक्कर Side collision of 4005 Up with truck at UMLXing No.66/C.	रामनाथपुर-झूसी Ramnathpur-Jhusi	टुक चालक की लापरवाही Negligent driving by the Truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	16	14	-	विविध MISC.	सीआरएस CRS
5	26.06.2006, 17.32 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं 85 सी पर गाड़ी संख्या 5048 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 5048 Dn with tractor at UMLXing No.85/C.	पंचरुखी-दुरोध Pachrukhi-Duraundha	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	बिहार Bihar	1	-	-	55200/-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
6	10.08.2006, 21.35 hrs. IZN/MG	137 अप का अवपथन Derailment of 137 Up.	बदायूं- उझानी Badaun-Ujhani	दौड़ती गाड़ी पर आंदोलनकर्ताओं द्वारा लोहे की राड का फेंकना Heavy iron rod thrown away by agitators while train is in running condition.	(सी) वरिष्ठ खण्ड इंजीनियर/रेलपथ (S)- SSE(P.Way)/BEM	डब्लूआईटी 1 वर्ष WIT one year	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	550/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
7	17.08.2006, 18.50 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं.304/सी पर गाड़ी संख्या 592 डाउन के साथ मारुतीकार की टक्कर Dashing of 592 Dn with Maruti Car at UMLXing No.304/C.	बिंदौरा-बुढ़वल Bindaura-Burhwal	मारुती चालक की लापरवाही Negligent driving by the Maruti Car driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	3	-	4000/-	अनारक्षित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
8	07.09.2006, 09.10 hrs. IZN/BG	467अप का अवपथन Derailment of 467 Up.	फर्रुखीबाद स्टेशन पर At Farrukhabad stn.	Track defect	(पी) वरिष्ठ खण्ड इंजीनियर/रेलपथ/फतेहगढ़ (P)- SE(P.Way)/FGR (पी) जूनियर इंजीनियर/रेलपथ/फर्रुखीबाद (P)- JE(P.Way)/FBD	डब्लूआईटी 36 माह WIT 36 months डब्लूआईटी 36 माह WIT 36 months	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
9	20.11.2006, 07.58 hrs. BSB/BG	484डाउन का अवपथन Derailment of 484 Dn.	एकमा स्टेशन पर At Ekma stn.	Bumping due to over speed & centre pivot of rear trolley of SLR could not negotiate due to side bearing jammed.	(एस)चालक/ छपरा (S)- Driver/CPR (एस) गार्ड छपरा (S)- Guard/CPR (एस)जूनियर इंजीनियर/ रेलपथ/ एकमा (S)- JE-I(P.Way)/Ekma	डब्लूआईटी 30 माह WIT 30 months डब्लूआईटी 1 वर्ष WIT one year डब्लूआईटी 6 माह तथा एक सेट पीटीओ बंद WIT 6 months & one set of PTO closed.	बिहार Bihar	-	-	-	-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
10	13.12.2006, 08.33 hrs. LJN/MG	अनारक्षित समपार सं. 35सी पर गाड़ी संख्या 189 अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 189 Up with tractor at UMLXing No.35/C.	चिलवरिया-बहराइच Chilwaria-Bahraich	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	3	-	-	20570/-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE

2007-2008

1	10.04.2007, 16.15 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं. 283सी पर डाउन गोण्डा के साथ मारुती की टक्कर Dashing of DN Gonda Goods train with Maruti at UMLXing No.283/C.	सरयू-कलनेलगंज Saryu-Colonelganj	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Maruti Van driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	5	-	19000/-	अनारक्षित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
2	29.04.2007, 07.16 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं. 30 सी पर गाड़ी संख्या 5108 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 5108 Dn with tractor at UMLXing No.30/C.	इंदारा-रतनपुरा Indara-Ratanpura	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	1	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
3	02.05.2007, 09.22 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं. 109सी पर गाड़ी संख्या 5028 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 5028 Dn with tractor at UMLXing No.109/C.	भाटपार रानी-बनकटा Bhatpar Rani-Bankata	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	4	9	2	18125/-	अनारक्षित समपार UMLC	सीआरएस CRS
4	02.05.2007, 11.25 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं. 267 सी पर गाड़ी संख्या 9039 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 9039 Dn with tractor at UMLXing No.267/C.	मैजापुर-गोण्डा कचहरी Majjapur-Gonda Kachery	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	1	3	34891/-	अनारक्षित समपार UMLC	सीआरएस CRS
5	08.05.2007, 15.25 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं. 33 सी पर गाड़ी संख्या 152 अप के साथ ट्रक की टक्कर Dashing of 152 Up with truck at UMLXing No.33/C.	आजमगढ़-सारायरांनी Azamgarh-Sarai Rani	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	5229/-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
6	05.08.2007, 19.40 hrs. LJN/MG	194 डाउन का अवपथन Derailment of 194 Dn.	दुधवा स्टेशन पर At Dudhwa stn.	गेज का अधिक होना Excess of gauge	(पी)जूनियर इंजीनियर/ रेलपथ (P)- JE-II(P.Way)Spl. (एस) खण्ड इंजीनियर/रेलपथ/तिकुनिया (S)- SSE(P.Way)/Tikunia	सीनियरिटी पर प्रभाव के साथ डब्लूआईटी 36 माह WIT 36 months with loss of seniority. समान वेतमान में 1 साल के लिए वेतन में अवनति Reduction to one lower stage in time scale of pay.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	5000/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
7	16.09.2007, 14.25 hrs. BSB/BG	डाउन एनजीसी का अवपथन Derailment of DN NGC Goods train.	मैरवा यार्ड में At Maiwa Yard.	चालक एवं गाई के द्वारा कन्टिन्यूटी एवं ब्रेक पावर टेस्ट का भटनी स्टेशन एवं प्रथम ब्लाक खण्ड में न करना Continuity test in Bhatni & B/Power test in first block section not performed by driver and guard.	(पी) चालक/छपरा (P)- Driver/CPR (पी)डीजल सहायक/छपरा (P)- Dsl.Asstt./CPR (पी) गाई/गोरखपुर पूर्व (P)- Guard/GKP East (एस) लोको निरीक्षक/छपरा (S)- LI/CPR	सेवा से निष्कासन Removal from service सेवा से निष्कासन Removal from service सेवा से निष्कासन Removal from service डब्लूआईटी 16 माह WIT 16 months	Bihar	-	-	-	1908201/-	अवपथन Derailment	एसएजी SAG
8	12.10.2007, 14.57 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं. 6 सी पर गाड़ी संख्या 4005 अप के साथ जीप की टक्कर Dashing of 4005 Up with Jeep at UMLXing No.6/C.	पिपरीडीह-दुल्लहपुर Pipridih-Dullahpur	जीप चालक की लापरवाही Negligent driving by the Jeep driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	3	4	5	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
9	22.11.2007, 19.05 hrs. IZN/BG	अनारक्षित समपार सं. 29 सी पर अप लाइट इंजन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of UP L/Engine with tractor at UMLXing No.29/C.	चमरुआ-बिलासपुर रोड Chamarua-Bilaspur Road	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	4	1	-	1000/-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
10	17.12.2007, 20.10 hrs. BSB/BG	डाउन एनजीसी का अवपथन Derailment of DN NGC Goods.	बकुलही-गौतम स्थान Bakulaha-Gautam Asthan	साइड बियरर पैड की खराबी Failure of side bearer pad.	(पी)- टेक्निसियन-I/अंबाला (P)- Tech.I/Ambala (पी)- खलासी/अंबाला (P)- Khalasi/Ambala (एस)-सस्टेमा/सुरेमानपुर (S)- ASM/Suremanpur (एस)-सस्टेमा/ रेवती (S)- ASM/Rewati (एस)-खण्ड नियंत्रक /वाराणसी (S)- Sectional Controller/BSB	डब्लूआईटी 6 माह WIT 6 months डब्लूआईटी 6 माह WIT 6 months अस्थायी रूप से 35 माह के लिए एक स्टेज अवनति One stage lower for 35 months temporarily. अस्थायी रूप से 35 माह के लिए स्टेज अवनति वेतन 6550 पर फिक्स्ड One stage lower for 35 months & pay fixed in 6550/-.	Bihar	-	-	-	2480000/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE

11	26.12.2007, 14.55 hrs. IZN/MG	132 डाउन का अवपथन Derailment of 132 Dn.	किच्छा-बहेड़ी Kichha-Baheri	बाहरी तत्वों द्वारा ट्रेक पर अवरोध रखने से चक्के का जम्प करना Jumping of loco wheel due to obstruction placed by outsiders on the track.	(एस)-मेट/लालकुआं Mate/LKU (S)-	डब्लूआईटी 3 वर्ष WIT 3 yrs.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	73220/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
12	05.01.2008, 21.50 hrs. BSB/BG	5934 डाउन का अवपथन Derailment of 5934 Dn.	बांसडीह-सहतवार Bansdih-Sahatwar	जानवर का कट जाना Cattle run over.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	1500000/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
13	29.01.2008, 05.50 hrs. BSB/BG	अप एमडीपीबी डीसी के साथ 5211 अप की पीछे से टक्कर Rear end collision of 5211 Up with UP MDPB/DC Goods train.	बोदरवार स्टेशन At Bodarwar stn.	चालक 5211 अप द्वारा सिग्नल के संकेत का पालन नहीं करना Disregard of signal by driver of 5211 Up.	(पी)-चालक/नरकटियागंज (P)-Driver/NKE (पी)-डीजल सहायक/नरकटियागंज (P)-Dsl.Asstt./NKE (एस)-सस्टेमा/बोदरवार (S)-ASM/Bodarwar (एस)-सस्टेमा/कप्तानगंज (S)-ASM/Kaptanganj	मृत्यु Expired. सेवा से निष्कासन Removal from service सचयी प्रभाव से एक स्टेज नीचे 2 साल की अवनति One stage lower for 2 yrs.with cumulative effect.	उत्तर प्रदेश UP	1	4	7	6075633/-	टक्कर Collision	सीआरएस CRS
14	03.02.2008, 16.50 hrs. BSB/BG	गाड़ी संख्या 575 ए अप में आग Fire in train of 575A Up.	बलिया- सागरपाली Ballia-Sagarpali	अज्ञात व्यक्ति द्वारा लदान किये गये घास में आग पकड़ने के कारण Catching of fire in sarkanda grass loaded by unknown person.	(एस)- टीटीई/बलिया TTE/Ballia (एस)-सस्टेमा/बाहरी/बलिया (S)-ASM/Outdoor/Ballia (एस)- रेसुब कांस्टेबिल/बलिया (S)- RPF Constable/Ballia (एस)- रेसुब कांस्टेबिल/बलिया (S)- RPF Constable/Ballia	डब्लूआईटी 6 माह WIT 6 months डब्लूआईटी 6 माह WIT 6 months डब्लूआईटी 3 माह WIT 3 months डब्लूआईटी 3 माह WIT 3 months	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	750000/-	आग FIRE	जेएजेई JAJE
15	12.02.2008, 20.40 hrs. BSB/BG	1066 अप का अवपथन Derailment of 1066 Up.	बलिया स्टेशन पर At Ballia stn.	रेल फ्रैक्चर Rail Fracture	(पी)-जूनियर इंजीनियर(रेलपथ) बलिया (P)- JE(P.Way)/BUI (पी)-खण्ड इंजीनियर(रेलपथ) बलिया (P)- SE(P.Way)/BUI (एस)- स्टेशन अधीक्षक/बलिया (S)- SS/BUI (एस)- पूर्व सहायक मंडल इंजीनियर/बलिया (S)- Ex.ADEN/BUI (एस)- सहायक मंडल इंजीनियर/बलिया (S)- ADEN/BUI	2 साल के लिए 3 स्टेज नीचे 3 stage lower for 2 years. 2 साल के लिए 1 स्टेज नीचे 1 stage lower for 2 years. 1 सेट सुविधा पास बंद One set P/Pass closed. डब्लूआईटी 1 वर्ष WIT one year डब्लूआईटी 1 वर्ष WIT one year	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	25000/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
16	14.02.2008, 22.05 hrs. IZN/BG	अनारक्षित समपार सं. 19 सी पर गाड़ी संख्या 4119 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 4119 Dn with tractor at UMLXing No.19/C.	बिलासपुर-चमरुआ Bilaspur-Chamarua	ट्रेक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	39000/-	अनारक्षित समपार UMLC	एसओजेई SOJE

2008-09

1	09.04.2008, 08.07 hrs. IZN/BG	गाड़ी संख्या 467अप के साथ ट्रेक्टर की टक्कर Side dashing of 467 Up with tractor .	जसोदा-गुरसहायगंज Jasoda -Gursahaiganj	ट्रेक्टर चालक की लापरवाही Due to infringement by the tractor trolley caused by negligent driving by the tractor driver.	(पी)-ट्रेक्टर चालक (P)- Tractor driver. (सी)- मैसेस प्रतीभा कंस्ट्रक्शन कंपनी/फतेहगढ़ (S)- M/s Pratibha Construction Company/Fatehgarh. (सी)- जेई/कार्य/कन्नौज (S)- JE-I/Works/Kannauj	रूपये 35136 का जुर्माना Rs. 35,136/- fined. संचयी प्रभाव से एक स्टेज नीचे 1 साल की अवनति Reduction of grade in one stage lower for one year with cumulative effect.	उत्तर प्रदेश UP	-	10	-	35136/-	विविध MISC.	सीआरएस CRS
2	18.04.2008, 13.45 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं. 80 सी पर गाड़ी संख्या 2565अप के साथ मारुतीकार की टक्कर Dashing of 2565 Up with Maruti car. At U/M L-xing 80/C	दुरौंधा-पंचरुखी Duraundha-Pachrukhi	मारुती चालक की लापरवाही Negligent driving by the Maruti Car driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	बिहार Bihar	3	-	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
3	27.04.2008, 08.18 hrs. LJN/BG	अप KGYDC का अवपथन Derailment of Up KGYDC Goods train.	बभनान Babhnan station.	रोलर बियरिंग की खराबी Failure of roller bearing.	(पी)-टेक्नीशियन/झांसी (P)- Tech.II/Jhansi (सी)-सस्टेमा/गौर (S)- ASM/Gaur	डब्लूआईटी 35 माह WIT 35 months. डब्लूआईटी 1 वर्ष WIT one year	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	300000/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
4	06.05.2008, 10.07 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं. 65 सी पर गाड़ी संख्या 5004 अप के साथ टाटा इंडिका की टक्कर Dashing of 5004 Up with Tata Indica at L/C No. 65/C	रामनाथपुर-जूंसी Ramnathpur-Jhusi	इंडिका चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tata Indica Car driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	3	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
5	01.06.2008, 14.30 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं. 228 सी पर गाड़ी संख्या 5212 के साथ ट्रेक्टर की टक्कर Dashing of 5212 with Tractor Trolley at LC No. 228/C	स्वामीनारायण छपिया-परसा तिवारी Swaminarain Chhapir-Parsa tiwari.	ट्रेक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
6	23.07.2008, 08.52 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं. 40 सी पर गाड़ी संख्या 594 डाउन के साथ ट्रेक्टर की टक्कर Dashing of 594 Dn. With tractor LCNo. 40/C.	सराय-महमूदाबाद Saraia - Mahmudabad	ट्रेक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	1	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
7	02.09.2008, 20.25 hrs. BSB/BG	रक्षित समपार सं. 41सी पर गाड़ी संख्या 483 अप के साथ ट्रेक्टर की टक्कर 483 Up with tractor at Manned L-Xing No. 41/C .	छपरा कचहरी-गोल्डेनगंज Chhapra Kachery-Goldinganj.	स्टेशन मास्टर/ गोल्डेनगंज के द्वारा गेट संख्या 41 सी का बंद करना संनिश्चित नहीं किया गया तथा फाटकवाला 41 सी द्वारा गेट खोलने के लिए निजी अंक का आदान प्रदान स्टेशन मास्टर/ गोल्डेनगंज से नहीं किया गया ASM/Goldenganj did not ensure closure of gate no.41/C & G/Man of the gate no.41/C did not exchange private no. with ASM/Goldenganj for opening the gate & failed to protect it.	(पी)- गेटमैन (P)- Gateman (पी)-सस्टेमा/गोल्डेनगंज (P)- ASM/Goldenganj (एस)- सहायक मंडल इंजीनियर छपरा (S)- ADEN/CPR (एस)- एसएसई/रेलपथ/छपरा (S)- SSE(P.Way)/CPR (एस)- जेई/रेलपथ/छपरा कचहरी (S)- JE(P.Way)/CI	अनिवार्य सेवानिवृति Compulsory Retirement. संचयी प्रभाव से 3 साल के लिए 3 स्टेज नीचे समान वेतनमान 3 stage below for 3 yrs. in same pay scale with cumulative effect. चेतावनी Warning संचयी प्रभाव से 3 साल के लिए एक स्टेज नीचे वेतन में अवनति One stage lower for 3 yrs. with out cumulative effect. संचयी प्रभाव से 2 साल के लिए एक स्टेज नीचे वेतन में अवनति One stage lower for 2 yrs. with out cumulative effect.	बिहार Bihar	1	5	1	60587/-	रक्षित समपार MLC	एसएजी SAG
8	16.10.2008, 22.00 hrs. IZN/BG	अप 5035 का अवपथन Derailment of 5035 Up .	रुद्रपुर याई Rudrapur yard.	कांटा का सेंट तथा लाक होना सुनिश्चित किए बिना ही टी/369(3B) जारी करना Issue of T/369 3b without ensuring correct setting & locking of point.	(पी)- सस्टेमा/रुद्रपुर सिटी (P)- ASM/RUPC (एस)- कांटावाला/रुद्रपुर सिटी (S)- Pointsman/RUPC	5 साल के लिए वेतन ग्रेड में अवनति Reduction in grade डब्लूआईटी 3 वर्ष WIP 3 yrs.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	65000/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
9	22.10.2008, 04.05 hrs. BSB/MG	अप 253 का अवपथन Derailment of 253 Up	पडरौना याई Padrauna Yard.	ट्रेकर पर उतारे गये पैकेज का लुढ़कना Rolling down of unloaded packet on track.	(पी)- सस्टेमा/पडरौना (P)- ASM/POU (एस)- गार्ड/गोरखपुर पूर्व (P)- Guard/GKP East	संचयी प्रभाव से 2 साल के लिए एक स्टेज नीचे वेतन में अवनति One stage below for 2 yrs. with cumulative effect. One stage below for 35 months with cumulative effect.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	अवपथन Derailment	जेओजेई JOJE

					(एस)- चालक/छपरा (S)- डब्लूआईटी 1 वर्ष WIT one year														
					(एस)- डीजल सहायक/छपरा (S)- Dsl.Asstt /CPR डब्लूआईटी 1 साल WIT one year														
					(एस)- हमाल/पडरोना (S)- Hammal/POU डब्लूआईटी 1 साल WIT one year														
10	24.10.2008, 09.52 hrs. BSB/BG	552 डाउन का अवपथन Derailment of 552 Dn.	सादात यार्ड Sadat yard.	लाइन संख्या 1 के स्टार्टर सिगनल के खतरे के संकेत का पालन नहीं करना Driver disregarded Red aspect of starter signal of Line No.1.	(पी)- बाहरी (P)- Outsider (एस)- गाड़ी/वाराणसी (S)- Guard/BSB (एस)- चालक/वाराणसी (S)- Driver/BSB	डब्लूआईटी 35 माह WIT 35 months	डब्लूआईटी 35 माह WIT 35 months	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
11	07.11.2008, 09.15 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.26 सी पर गाड़ी संख्या 573अप के साथ जुगाड़ गाड़ी की टक्कर Dashing of 573 Up with Jugad gadi at LC No. 26/C.	सठियांव- आजमगढ़ Sathiaon -Azamgarh	जुगाड़ गाड़ी चालक की लापरवाही Negligence of Jugad Gadi driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	-	उत्तर प्रदेश UP	3	-	-	-	-	-	-	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
12	17.11.2008, 09.30 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.7 सी पर गाड़ी संख्या अप बीसीएन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of Up BCN with tractor at LC/No. 7/C	हरदत्तपुर- मडुआडीह Hardatpur-Manduadih.	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	-	उत्तर प्रदेश UP	1	1	-	-	94868/-	-	-	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
13	24.11.2008, 20.00 hrs. IZN/BG	अनारक्षित समपार सं.89 सी पर गाड़ी संख्या 4723 अप के साथ ट्रक की टक्कर Dashing of 4723 Up with truck at LC No. 89/C .	अरोलमाकनपुर-कन्नौज Araulmakanpur-Kannauj	ट्रक चालक की लापरवाही Negligent driving by the Truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	-	उत्तर प्रदेश UP	2	-	-	-	200000/-	-	-	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	एसओजेई SOJE
14	31.12.2008, 10.02 hrs. LJN/MG	192 डाउन का अवपथन Derailment of 192 Dn.	निसानगरा -मूर्तिहा Nishangara-Murtha	हैंगर ब्लाक ,पिन का निकलना,एक्सल बाक्स कवर का टूटना Working out of hanger block & Pin & breakage of axle box cover.	(पी)- कैरेज/फिटर/गोण्डा (P)- C/Fitter/Gonda (एस)- टेक्निसियन-II/इज्जतनगर (S)- Tech. II/IZN (एस)- मेट/नानपारा (S)- Mate/NNP	डब्लूआईटी 35 माह WIT 35 months	डब्लूआईटी 35 माह WIT 35 months	डब्लूआईटी 1 साल WIT one year	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	66000/-	-	-	-	-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE
15	05.01.2009, 03.55 hrs. BSB/MG	अप 253 का अवपथन Derailment of 253 Up	दुधही-कठकुईयां Dudhai- Katkuan	पंपिंग सेट ट्रैक पर छोड़कर भाग जाना Pumping set left over the track by its owner.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	अवपथन Derailment	जेओजेई JOJE
16	16.01.2009, 06.45 hrs. BSB/BG	डाउन लहरियासराय का अवपथन Derailment of Dn. Lahariasarai BC .	सुरेमानपुर-बकुल्हा Suremanpur -Bkulaha	खराब वैगन के प्रथम ट्राली के पिछला चक्के का खराब होना Work out of rear wheel set of front trolley of the ill fated wagon.	(पी)- टेक्निसियन-II/जागाधरी (P)- Tech.II/Jagadhari	डब्लूआईटी 1 साल WIT one year	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	352571/-	-	-	-	-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
17	20.01.2009, 07.36 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.58 सी पर गाड़ी संख्या 5210 डाउन के साथ टैम्पो की टक्कर Dashing of 5210 Dn. With Tempo at LC.No. 58/C	दाउदपुर- कोपा सम्होता Daudpur-Kopa Samhota	टैम्पो चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tempo driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	-	बिहार Bihar	2	1	-	-	-	-	-	-	-	अनारक्षित समपारUMLC	जेओजेई JOJE
18	29.01.2009, 17.26 hrs. LJN/MG	अनारक्षित समपार सं. 66 सी पर गाड़ी संख्या 5313 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 5313 Dn. With Tractor at LC No. 66/C .	जलालपुर-खैराबाद अवध Jalalpur-Khairabad Awadh	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	-	उत्तर प्रदेश UP	4	-	-	-	-	-	-	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
19	28.02.2009, 15.30 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं. 271 सी पर गाड़ी संख्या 134 डाउन के साथ बस की टक्कर Dashing of 134 Dn. With Bus at LC No. 271/C .	घाटपुरी-बदायूं Ghatpuri- Badaun	बस चालक की लापरवाही Negligent driving by the Bus driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	-	उत्तर प्रदेश UP	11	7	10	-	18500/-	-	-	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेएजेई JAJE
20	09.03.2009, 15.30 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार सं. 235 सी पर गाड़ी संख्या 5212 डाउन के साथ मास्ती की टक्कर Dashing of 5212 Dn. With Maruti at LC No.235/C.	स्वामीनारायण छपिया- मस्कनवां Swaminarain Chhapia-Maskanwa.	मास्ती चालक की लापरवाही Negligent driving by the Maruti Car driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	-	उत्तर प्रदेश UP	3	-	-	-	-	-	-	-	-	अनारक्षित समपारUMLC	जेओजेई JOJE

2009-10

1	20.06.2009, 18.35 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.26 सी पर गाड़ी संख्या 575 अप के साथ जीप की टक्कर Dashing of 575 Up with Jeep at LC No. 26/C.	रतनपुरा- इंदारा Ratanpura - Indara	जीप चालक की लापरवाही Negligent driving by the Jeep driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	3	-	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
2	19.08.2009, 06.23 hrs. LJN/BG	1015 डाउन का अवपथन Derailment of 1015 Dn.	बस्ती-औरवारा Basti -Orwara	रेल फ्रैक्चर Rail Fracture	(एस)- जेई-II(रेलपथ/बस्ती (S)- JE-II(P.Way)/Basti	संचयी प्रभाव से 36 माह के लिए एक स्टेज नीचे वेतन मेंअवनति,वेतन रु 11330+4200 से रु 10870+4200 Pay reduced in one stage lower for 36 months with cumulative effect. Pay from 11330+4200/- to 10870+4200/-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	2	2200000/-	अवपथन Derailment	एसएजी SAG
					(एस)- एसएसई (रेलपथ/बस्ती (S)- SSE(P.Way)/Basti	संचयी प्रभाव से 36 माह के लिए एक स्टेज नीचे वेतन मेंअवनति,वेतन रु 17140+4600 से रु 16500+4600 Pay reduced in one stage lower for 36 months with cumulative effect. Pay from 17140+4600/- to 16500+4600/-							
					(एस)- पूर्व सहायक मंडल इंजिनियर /गोण्डा (S)- Ex.ADEN/BG/GD	काउंसिल Counseled.							
					(एस)- चालक/माल गोरखपुर (S)- Driver/Goods/GKP	डब्लूआईपी 12 माह WIP 12 month							
(एस)-डीजल सहायक/माल गोरखपुर / (S)- Dsl.AsstL/ Goods /GKP	डब्लूआईपी 12 माह WIP 12 month												
3	16.10.2009, 13.10 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं.59सी पर गाड़ी संख्या 560 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 560 Dn. With Tractor at LC No. 59/C.	रामनाथपुर-सैदाबाद Ramnatpur-Saidabad	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	-	-	21238/-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई,JOJ E
4	01.11.2009, 13.05 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं. 15 सी पर गाड़ी संख्या 441अप के साथ ट्रक की टक्कर Dashing of 441 Up with truck at LC No. 15/C.	मनकापुर-कटरा Mankapur-Katra	पंपिंग सेट ट्रक पर छोड़ना Pumping set left over the track by its owner.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	18	21	16	20000/-	अनारक्षित समपारUMLC	सीआरएस CRS
5	22.11.2009, 17.00 hrs. IZN/BG	अनारक्षित समपार सं.5 सी पर गाड़ी संख्या 518 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 518 Dn. With Maruti at LC No. 5/C.	चमरूआ-रामपुर Chamarua-Rampur	मारुती चालक की लापरवाही Negligent driving by the Maruti Car driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	1000/-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई,JOJ E
6	01.12.2009, 14.40 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं. 302 सी पर गाड़ी संख्या 2203अप के साथ रोड रोलर की टक्कर Dashing of 2203 Up with Road roller at LC No. 302/C	चौकाघाट-बुढ़वल Chowkaghat -Burhwal	रोड रोलर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Road Roller driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	1	-	-	अनारक्षित समपारUMLC	जेओजेई,JOJ E
7	07.01.2010, 12.00 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं. 7 सी पर गाड़ी संख्या 5159 अप के साथ इंडिका की टक्कर Dashing of 5159 Up Tata Indica at LC No. 7/C	राजवारी-कादीपुर Rajwari-Kadipur	टाटा इंडिका चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tata Indica Car driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	3	-	-	1000/-	अनारक्षित समपारUMLC	जेओजेई JOJE
8	30.01.2010, 19.00 hrs. IZN/BG	अनारक्षित समपार सं. 18 सी पर गाड़ी संख्या केएम 3 अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of KM3Up with tractor at LC/No.18/C	हाथरस सिटी-मुरसान Hathras City-Mursan.	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गयाNo Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	1	-	-	अनारक्षित समपारUMLC	एसओजेई SOJE
9	09.03.2010, 09.27 hrs. IZN/BG	अनारक्षित समपार सं. 47 सी पर गाड़ी संख्या 469अप के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 469 Up with tractor at LC No.47/C	बाराजपुर-उत्तरीपुरा Barrajpur-Uttaripura	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गयाNo Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	9	3	8	-	अनारक्षित समपारUMLC	एसओजेई SOJE
10	09.03.2010, 19.06 hrs. IZN/BG	केएम3 अप का अवपथन Derailment of KM3Up	हाथरस सिटी-मुरसान Hathras City-Mursan	ट्रैक्टर ट्रेली का ट्रेन इंजन से टक्कर के कारण इंजन का अवपथन Tractor trolley while trespassing dashed with train engine due to entanglement of its part train engine derailed.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	163723/-	अवपथन Derailment	एसओजेई SOJE

2010-11

1	13.08.2010, 13.10 hrs. BSB/BG	डाउन एनएलपी डीसी का अवपथन Derailment of Dn. NLP DC Goods	यूसूपुर यार्ड Usufpur yardq	वैगन में खराबी Wagon defect	(पी)- टेक्निशियन-1/जागाधरी (P)- Tech./Jagadhari	डब्लूआईटी 1 साल WIT one year	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	14481684/-	अवपथन Derailment	जेएजेईJAJE
2	16.08.2010, 03.35 hrs. BSB/BG	डाउन बलिया+एनएलपी डीसी का अवपथन Derailment of Dn. BUI + NLP DC goods .	यूसूपुर यार्ड Usufpur yard.	रेल जोड़ पर अस्थायी रूप से क्लैंप का हटना Working out of clamp temporarily provided on rail joint..	(पी)- वरिष्ठ खण्ड इंजीनियर (पी0वे0)/गाजीपुर सीटी (P)- SSE(P.Way)/GCT (एस)- डिप्टी कंट्रोलर/वाराणसी (S)- Dy.CTNL/BSB	डब्लूआईटी 1 साल WIT one year डब्लूआई टी 6 माह WIT 6 months	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	-	अवपथन Derailment	जेओजेईJOJ E
3	24.09.2010, 06.15 hrs. IZN/MG	गाड़ी संख्या 5309 का अवपथन Derailment of 5309 .	मानपुर नगरिया-बिथरोई Manpur Nagaria-Bithroi	रेलवे एम्बेकमेंट की खराबी Damage/Collapse of the railway embankment because of flood in the nearby area i.e. convulsion of nature.	(एस)- सहायक मंडल इंजीनियर/लाइन / इज्जतनगर (S)- ADEN/Line/IZN (एस)-वरिष्ठ खण्ड इंजीनियर (पी0वे0)/बदायूं (S)- SSE(P.Way)/Badaun (एस)-वरिष्ठ खण्ड इंजीनियर (कार्य)/बदायूं (S)- SSE(Works)/Badaun (एस)-ट्रैकमैन, गैंग संख्या 70बीएस , (S)- Trackman/Gang No.70BS (एस)-ट्रैकमैन, गैंग संख्या 70बीएस , (S)- Trackman/Gang No.70BS	डब्लूआई टी 1 साल WIT one year	उत्तर प्रदेश UP	1	1	-	9093277/-	अवपथन Derailment	एसएजीSAG
4	09.10.2010, 12.35 hrs. IZN/BG	डाउन एनजेपी का अवपथन Derailment of Dn. NJP	कासगंज यार्ड Kasganj yard	ट्रैक में खराबी Track defect	(पी)-वरिष्ठ खण्ड इंजीनियर (पी0वे0)/कासगंज (P)- SSE(P.Way)/KJSJ	रिटायरमेंट तक स्थायी रूप से एक स्टेज नीचे की अवनति Reduction of pay in one stage lower till retirement permanently.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	189376/-	अवपथन Derailment	जेएजेई JAJE
5	24.11.2010, 12.07 hrs. IZN/BG	समपार संख्या 332/सी पर गाड़ी संख्या 490 डाउन के साथ मारुती कार की टक्कर Dashing of 490 Dn. With Maruti car at LC No. 332/C	राया-सोनाई Raya Sonal stn.	मारुती चालक की लापरवाही Negligent driving by the Maruti Car driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गयाNo Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	4	-	-	115000/-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
6	26.11.2010, 10.45 hrs. IZN/BG	समपार संख्या 5/सी पर गाड़ी संख्या426 डाउन के साथ मारुती की टक्कर Dashing of 426 Dn. With Maruti at LC No. 5/C.	चमरुआ-रामपुर Chamarua -Rampur	मारुती चालक की लापरवाही Negligent driving by the Maruti Car driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गयाNo Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	4	2	-	150/-	अनारक्षित समपारUMLC	जेओजेई JOJE
7	14.02.2011, 11.30 hrs. LJN/BG	समपार संख्या 221/सी पर अप बीसीएन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of Up BCN with tractor at LC/No. 221/C.	गौर-बभनान Gaur -Babhnan	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	1	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
8	25.02.2011, 14.37 hrs. IZN/BG	समपार संख्या 239/सी पर गाड़ी संख्या 55325 डाउन के साथ मिल्क टैंकर की टक्कर 55325 Up with Milk tanker at LC No. 239/C .	सहावर टाउन-बधारीकला Sahawar Town -Badhari Kalan.	टैंकर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Milk Tanker driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	-	-	5000/-	अनारक्षित समपारUMLC	जेओजेई JOJE
9	05.03.2011, 08.18 BSB/BG	समपार संख्या 31/सी पर गाड़ी संख्या 15104 डाउन के साथ टवेरा की टक्कर Dashing of 15104 Dn. With Tawera at LC No. 31/C.	इंदारा-किरहिरापुर Indara - Kirihrapur	टवेरा चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tavera vehicle driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	3	1	-	अनारक्षित समपारUMLC	जेओजेई JOJE
10	13.03.2011, 09.30 hrs. BSB/BG	समपार संख्या 31/सी पर गाड़ी संख्या 55014 डाउन के साथ टैम्पो की टक्कर Dashing of 55014 Dn. With Tempo at LC No. 31/C .	सागरपाली-बलिया Sagarpal- Balia	टैम्पो चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tempo driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	2	-	अनारक्षित समपारUMLC	जेओजेई JOJE
11	27.03.2011, 08.22 hrs. IZN/BG	समपार संख्या 28/सी पर गाड़ी संख्या 55303 डाउन के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 55303 Dn. With Tractor LC No. 28/C .	काशीपुर-बाजपुर Kashipur- Bazpur.	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	4	2	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE

2011-12													
1	26.05.2011, 21.18 hrs. BSB/BG	समपार संख्या 115/सी पर गाड़ी संख्या 15904 ड्राइव के साथ ट्रैक्टर की टक्कर Dashing of 15904 Dn. With Tractor at LC No. 115/C .	भटनी-भाटपार रानी Bahtani-Bhatpar rani	ट्रैक्टर चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tractor trolley driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	6	-	4	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेएजेई JAJE
2	07.07.2011, 01.49 hrs. IZN/BG	समपार सं. 209/सी पर गाड़ी संख्या 15108 ड्राइव के साथ स्वराज माजदा की टक्कर Dashing of 15108 Dn. With Swaraj Mazda at 209/C	पटियाली-दरियावगंज Patiali-Dariaoganj.	स्वराज माजदा चालक की लापरवाही Negligent driving by the Swaraj Mazda Bus driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	39	15	17	2789720/-	अनारक्षित समपार UMLC	सीआरएस CRS
3	22.07.2011, 23.07 hrs. BSB/BG	ड्राइव एलएसआई का अवपथन Derailment of Dn. LSI .	इलाहाबाद सिटी यार्ड Allahabad City yard.	रेल की कमजोर पकड़ Poor holding of the rail.	(पी)- वरिष्ठ खण्ड इंजीनियर (पी0वे0) माधोसिंह (P)-SSE(P.Way)/MBS (पी)- जूनियर इंजीनियर(पी0वे0) हंडियाखास (P)-JE(P.Way)/HDK (एस)- सहायक मंडल इंजीनियर (S)- ADEN	दो साल के लिए एक स्टेज नीचे अवनति Reduction to one lower stage for 2 years. अस्थायी रूप से एक साल के लिए एक स्टेज नीचे अवनति Reduction to one lower stage for one year temporarily. 2 सेट पास/पीटीओ पर रोक 2 sets P/Pass closed.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	2198215/-	अवपथन Derailment	एसएजी SAG
4	05.12.2011, 07.10 hrs. LJN/MG	समपार सं.109/सी पर गाड़ी संख्या 52254 ड्राइव के साथ मारुति की टक्कर Dashing of 52254 Dn. With Maruti at LC No. 109/C	तिकुनिया-मंजहारा पूरब Tikunia-Manjhara purab	मारुति चालक की लापरवाही Negligent driving by the Maruti Car driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	2	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE
5	28.01.2012, 07.05 hrs. IZN/MG	रक्षित समपार सं. 63 बी पर गाड़ी संख्या 52229 अप के साथ ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर Dashing of Tractor Trolley with T/E of 52229 Up at Manned L-Xing No.63/B.	सहबाजनगर-निगोही Sahbaznagar-Nigohi	गेटमैन द्वारा फाटक खुला स्थिति में रखा गया Gate in open condition by gateman.	(पी)- गेटमैन (P)- Gateman (एस)- सहायक स्टेशन मास्टर/सहबाजनगर (S)-ASM/Sahbaznagar	सेवा से निष्कासन Removal from service. अनिवार्य सेवानिवृत्ति Compulsory Retirement.	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	13000/-	रक्षित समपार MLC	जेएजेई JAJE
6	20.03.2012, 07.23 hrs. IZN/BG	अनारक्षित समपार सं. 302 पर गाड़ी संख्या 51976 ड्राइव के साथ टाटा मैजिक की टक्कर Dashing of Tata Majic with 51976 Dn. at U/M L-Xing No.302.	हाथरस रोड-मैदू Hathras City-Mendu	टाटा मैजिक चालक की लापरवाही Negligent driving by the Tata Magij driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	15	2	1	30000/-	अनारक्षित समपार UMLC	जेएजेई JAG E
2012-13													
1	24.08.2012, 14.00 hrs. BSB/BG	अनारक्षित समपार सं. 9/सी पर गाड़ी संख्या ड्राइव टीआसी के साथ इंडिका कार की टक्कर Dashing of Indica Car With DN TRC Spl. at U/M L-Xing No. 9/C .	लार रोड-सलेमपुर Lar Road-Salempur	कार चालक की लापरवाही Negligent driving by Indica Car driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	6	-	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJ E
2	26.09.2012, 15.05 hrs. BSB/BG	रक्षित समपार सं. 90/स्पेशल पर गाड़ी संख्या 13019 के साथ बस की टक्कर Dashing of Bus With 13019 Up at M/L-Xing No. 90Spl.	सीवान-पंचरूखी Siwan-Pachrukhi	लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट के द्वारा खतरे का संकेत पार करना एवं स्टेशन मास्टर की लापरवाही Signal Passing at Danger by LP & ALP and negligence of SM.	(पी)- लोको पायलट (P)-LP (पी)- सहायक लोको पायलट (P)-ALP (पी)-स्टेशन मास्टर/ सीवान (P)-SM/Sivan (एस)- जूनियर इंजीनियर(पी0वे0)/दुरोध (S)-JE(P.Way)/DDA	3 साल के लिए शंटर पद पर प्रत्यावर्तन तथा संचयी प्रभाव से 9300-3400+4200 से 5200-20200+2400 पर वेतन करना Reverted as a Shunter for 3 yrs. And Pay fixed 5200-20200+2400 G.P from 9300-3400+4200 with cumulative effect. 3 साल के लिए वेतन में अवनति तथा संचयी प्रभाव से 5200-20200+2400 पर वेतन करना Reduction in pay for 3 yrs. & pay fixed 5200-20200+2800 G.P with cumulative effect. संचयी प्रभाव से 3 साल के लिए वेतन में अवनति तथा ग्रेड पे 4800 से ₹ 9300-34800+4200 Reduction in pay for 3 yrs. & pay fixed 9300-34800+4200 G.P from 4800 with cumulative effect. डब्लूआई टी 2 साल WIT 2 yrs.	उत्तर प्रदेश UP	10	6	2	11523662/-	रक्षित समपार MLC	एसएजी SAG

					(एस)- गेटमैन/ट्रैकमैन, गैंग संख्या 7 गोट संख्या 90 स्पेशल	डब्लूआई टी 35माह WIT 35 months													
3	02.12.2012, 22.20 hrs. LJN/BG	अनारक्षित समपार सं. 313/सी पर अप बीसीएन के साथ टाटा मैजिक की टक्कर Dashing of Tata Magic with UP BCN D/C at U/M L-Xing No.313/C.	जहांगिराबाद-बिंदौरा Jahangirabad-Bindaure	टाटा मैजिक चालक की लापरवाही Negligent driving by Tata Magic Driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	1	-	-	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	एसओजेई SOJE					
4	07.12.2012, 03.15 hrs. LJN/BG	डाउन बैतालपुर बीटीपीएन मालगाड़ी का अवपथन Derailment of capasized on of fire of DN Baitalpur BTPN Goods.	जरवल रोड- सरजू Jarwal Road-Sarju	ट्रैक में खराबी Track Defect	(पी)-पेट्रोल(गैंगमैन), गैंग संख्या 7 (जरवल रोड) (P)-Petrol(Gangman), Gang No.7(JLD)	संचयी प्रभाव के साथ एक वर्ष के लिए निचले ग्रेड में अवनति Reduction in lower grade for one year with cumulative effect.	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-	17200000/-	अवपथन Derailment	एसएजी SAG						
					(पी)-पेट्रोल(गैंगमैन), गैंग संख्या 7 (जरवल रोड) (P)-Petrol(Gangman), Gang No.7(JLD)	संचयी प्रभाव के साथ एक वर्ष के लिए निचले ग्रेड में अवनति Reduction in lower grade for one year with cumulative effect.													
					(पी)- जुनियर इंजीनियर(पी0वे0) जरवल रोड (P)-JE(P.Way)/JLD	संचयी प्रभाव के साथ एक वर्ष के लिए निचले ग्रेड में अवनति Reduction in lower grade for one year with cumulative effect.													
					(पी)- वरिष्ठ खण्ड इंजीनियर(पी0वे0) जरवल रोड (P)-SSE(P.Way)/JLD	संचयी प्रभाव के साथ एक वर्ष के लिए निचले ग्रेड में अवनति Reduction in lower grade for one year with cumulative effect.													
5	02.03.2013, 15.03 hrs. IZN/MG	अनारक्षित समपार संख्या 35/सी पर गाड़ी इंजन संख्या 55350 के साथ कार की टक्कर Dashing of Car with T/E of 55350 DN at U/M L-Xing No.35/C.	किच्छा- बहेड़ी Kichha-Baheri	कार चालक की लापरवाही Negligent driving by a Car Driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	2	1	-	-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेई JOJE						

2013-14

1	23.05.2013 18.56 hrs. BSB/BG	ननखार स्टेशन के अनारक्षित समपार सं. 121/सी पर गाड़ी सं. 15103 के साथ बोलेरो की टक्कर Dashing of Bolero with 15103 Dn at U/M L-Xing No.121/C at Noonkhar stn.	ननखार Noonkhar	बोलेरो चालक की लापरवाही Negligent driving by Bolero Driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	3	-	4	1000/-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेड JOJE
2	18.10.2013 12.42 hrs IZN/BG	बाजपुर-गुलरभोज स्टेशन के बीच अनारक्षित समपार सं. 15/सी पर गाड़ी सं. 55318 के साथ शेवरलेट बीट कार की टक्कर Dashing of Chevrolet Beat Car with 55318 Dn at U/M L-Xing No.15/C betn.Bazpur-Gularbhoj stns.	बाजपुर-गुलरभोज Bazpur-Gularbhoj	शेवरलेट बीट कार चालक की लापरवाही Negligent driving by Chevrolet Bear Car Driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तराखंड Uttarakhand	3	-	-	16000/-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेड JOJE
3	16.11.2013 07.25 hrs IZN/BG	रामनगर-काशीपुर स्टेशन के बीच अनारक्षित समपार सं. 45 बी/सी पर गाड़ी सं. 55306 के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर Dashing of tractor trolley with 55306 Dn at U/M L-Xing No.45B/C betn. Ramnagar-Kashipur stns.	रामनगर-काशीपुर Ramnagar-Kashipur	ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की लापरवाही Negligent driving by Tractor trolley driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तराखंड Uttarakhand	1	1	1	830200/-	अनारक्षित समपार UMLC	सीआरएस CRS
4	15.01.2014 19.05 hrs. IZN/BG	बाराजपुर-उत्तरीपुरा स्टेशन के बीच अनारक्षित समपार सं. 47/सी पर गाड़ी सं. 15107 के साथ ट्रक की टक्कर Dashing of truck with 15107 at U/M L-Xing No.47/C betn.Barrajpur-Uttaripura stns.	बाराजपुर-उत्तरीपुरा Barrajpur-Uttaripura	ट्रक चालक की लापरवाही Negligent driving by truck driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	3	-	-	30000/-	अनारक्षित समपार UMLC	जेओजेड JOJE
5	28.01.2014 15.50 hrs. BSB/BG	वाराणसी सिटी स्टेशन पर गाड़ी सं. 55132 का अवपथन Derailment of 55132 Dn at Varanasi City station.	वाराणसी सिटी Varanasi City	ट्रॉली में खराबी Defect in Trolley.	प्रक्रियाधीन Under Process	-	उत्तर प्रदेश UP	-	-	-			जेएजी JAG
6	07.02.2014 10.32 hrs. IZN/BG	रुद्रपुर सिटी-बिलासपुर रोड के बीच अनारक्षित समपार सं. 80/सी पर गाड़ी सं. 15030 के साथ बोलेरो की टक्कर Dashing of Bolero with 15036 Dn at U/M L-Xing No.80/C betn.Rudrapur City-Bilaspur Road stns.	रुद्रपुर सिटी-बिलासपुर रोड Rudrapur City-Bilaspur Road	बोलेरो चालक की लापरवाही Negligent driving by Bolero driver.	कोई रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया No Rly. staff held responsible.	-	उत्तर प्रदेश UP	7	-	3	36000/-	अनारक्षित समपार UMLC	जेएजी JAG