

पूर्वात्तर रेलवे

सं० : या/डीजल/क्लर स्कीम

दिनांक 02/03/12

वमयांड/डीजल
पूर्वात्तर रेलवे,
गोण्डा

विषय:—लोको के पेंटिंग के संबंध में।


दिनांक 01.03.12 को गोरखपुर स्टेशन पर लोको नं० 16852 को देखा गया तथा यह पाया गया कि लोको की बाहरी स्थिति बहुत खराब है तथा लोको का पेंट बुरी तरह से उखड़ गया है। डीजल शेड गोण्डा द्वारा 53 लोको को पेंटिंग के लिए चिन्हित किया गया है जिसमें यह लोको भी शामिल है। जिसकी सूची संलग्न है।

मुख्यालय को अभी तक यह बताया गया था कि सभी खराब लोको की पेंटिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है परन्तु निरीक्षण के दौरान यह सही नहीं पाया गया।

गोण्डा डीजल शेड द्वारा चिन्हित 53 लोको की सूची संलग्न है। इन 53 लोको में से कितने लोको पर पेंटिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा कितने लोको पेंटिंग के लिए शेष है तथा यह कार्य कब तक पूरा होगा की जानकारी मुख्यालय को दें।


विगत में महाप्रबंधक महोदय ने भी अपने निरीक्षण के दौरान लोको की खराब पेंटिंग पर अप्रसन्नता व्यक्त की थी। अतः इस विषय पर तुरंत कार्यवाही कर मुख्यालय को अविलम्ब अवगत करायें।

संलग्नक : (एक पृष्ठ)


(सतीश कुमार)
मुमोपाई / डीजल

निम्नलिखित लोको पेन्टिंग करने योग्य है :-

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1. 14111 | 29. 16693 |
| 2. 14116 | 30. 16719 / M12 |
| 3. 14119 | 31. 16725 |
| 4. 16022 | 32. 16726 |
| 5. 16031 | 33. 16727 |
| 6. 16034 | 34. 16730 |
| 7. 16036 | 35. 16733 |
| 8. 16037 | 36. 16824 |
| 9. 16066 | 37. 16852 |
| 10. 16080 | 38. 16855 |
| 11. 16154 | 39. 16857 |
| 12. 16205 | 40. 17009 |
| 13. 16258 | 41. 17742 |
| 14. 16259 | 42. 17807 |
| 15. 16300 | 43. 17838 |
| 16. 16327 | 44. 17883 |
| 17. 16329 | 45. 17841 |
| 18. 16496 | 46. 17981 |
| 19. 16497 | 47. 18706 |
| 20. 16498 | 48. 18743 |
| 21. 16525 | 49. 18747 |
| 22. 16529 | 50. 18806 |
| 23. 16594 | 51. 18966 |
| 24. 16685 | 52. 18968 / M72 |
| 25. 16687 | 53. 18971 |
| 26. 16688 | |
| 27. 16690 | |



पूर्वोत्तर रेलवे

NORTH EASTERN RAILWAY

Handwritten signature and date: 01/03/12

SSE/Outage